## Общество с ограниченной ответственностью

## «Проектная мастерская «Архитектура, Инновации, Строительство, Технологии»

625026, Россия, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 51, оф.408, тел. (8)912-926-9318, e-mail: shlidt@mail.ru

№163 от 11 октября 2018 г.

на №3м-378 от 10 октября 2018 г.

Директору государственного автономного учреждения Тюменской области «Управление государственной экспертизы

А.А. Кучерявому

проектной документации»

Направляем Вам ответы на замечания проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Капитальный ремонт здания МАОУ ОСОШ №1» по заключению по достоверности № 017965/18, по договору № 179/Д от 18.07.2018г.

по письму исх. №3м-378 от 10.10.2018г.

<b>№</b> п/п	Замечания, вопросы.	Ответы
	Сводный сметный расчет	
	стоимости строительства.	
1	Откорректированный сводный	Замечание принято.
	сметный расчет стоимости	Откорректированный сводный сметный расчет
	строительства согласовать	стоимости строительства согласован
	заказчиком, исполнителем и ГИП	заказчиком, исполнителем и ГИП проектной
	проектной организации (приложение	организации.
	№2 МДС 81-35.2004).	ССР в ценах по состоянию на 01.01.2000г.
	TIF	ССР в ценах по состоянию на 2 кв. 2018г.
	Локальные сметные расчеты.	
	Локальный сметный расчет №02- 01-01. Общестроительные работы	
	(сумма 2013,122 тыс.руб.).	
2	В перечне цен на материалы (п.2)	Замечание принято.
	внести исправления в графы 8-15.	Исправления внесены.
	внести непривления в графы о 13.	Прайс-листы приложены.
		Tapuna vina ta mpiniananan
	Раздел 4. Ограждение лестничных	
	клеток.	
3	п.48 — коэффициент 1,15 (при сварке	Замечание принято.
	изделий из нержавеющей стали)	К=1,15 применен на ОЗП и ТЗ
	применяется к нормам затрат труда и	-
	оплате труда рабочих (п.5.9	
	Методических рекомендаций по	
	применению федеральных единичных	

	_	
	расценок, утвержденных приказом	
	Министерства строительства и	
	жилищно-коммунального хозяйства	
	РФ от 09.02.2017 г. №81/пр).	
	Раздел 5. Проемы.	
4	п.58 — площадь однопольных блоков	Замечание принято.
	76,86м² (019-18-АС, л.7).	Площадь поправлена.
	(01) 10 110, 111 ).	THIS END TO THE WASHINGTON
5	п.59 — однопольных блоков 38шт	Замечание принято.
	(019-18-АС, л.7).	Количество поправлено.
6	п.60 — площадь двупольных блоков	Замечание принято.
	79,38м² (019-18-АС, л.7).	Площадь поправлена.
	77,50m (017 10 11c, 51.7).	тыощидь попривлени.
7	п.61 — двупольных блоков 28шт (019-	Замечание принято.
'	18-АС, л.7).	Количество поправлено.
	10-AC, Jl. 1).	количество поправлено.
8	п.63 — длина деревянных наличников	20мономно принато
8	1.03 — длина деревянных наличников 535,7м (п.57,62 сметы).	Замечание принято.
	333,/м (п.37,02 сметы).	Исправлено на 535,7м.
	Dogway 6 Hayry	
9	Раздел 6. Полы.	Payayayyya yanyyyasa
9	пп.100-102,133-135—площадь	Замечание принято.
	гидроизоляции привести в	Площадь исправлена согласно проекту (019/18-
	соответствие принятым проектным	АС-8изм.1)
10	решениям (019/18-АС-8изм.1).	2
10	Добавить затраты на устройство	Замечание принято.
	плинтусов из керамогранитной плитки	Плинтуса добавлены согласно (019/18-АС-8
	-296м (019-18-АС-8 изм.1).	изм.1)
	TIT U	
	Локальный сметный расчет	
	№02-01-02. Отопление,	
	вентиляция (сумма 184,092	
11	тыс.руб.).	2
11	Материальные ресурсы, принятые по	Замечание принято.
	расценкам сборника ФССЦ-2001	
	Книги 61-69, относятся на статью	
	«оборудование» (п.1 ТЧ сборника	
<u> </u>	ФССЦ-2001).	
	Локальный сметный расчет №02-	
	01-03. Водоснабжение и	
	водоотведение (сумма 98,248	
1.0	тыс.руб.).	
12	Материальные ресурсы, принятые по	Замечание принято.
	расценкам сборника ФССЦ-2001	
	Книги 61-69, относятся на статью	
	«оборудование» (п.1 ТЧ сборника	
	ФССЦ-2001).	
13	пп.33-35 — объем привести в	Замечание принято. Ошибка исправлена.
	соответствие единице измерения	
	расценки -100м.	
14	Исключить применение расценок для	Замечание принято.
	определения стоимости материальных	Внесены поправки в проект, в спецификацию.
	ресурсов «применительно» (п.62	Лист прилагается.
	сметы), отсутствующих в сметно-	-

	нормативной базе (п.2.18 МД- С81-	
	35.2004).	
15	п.70 — принять по расценке ФЕР17-	Замечание принято.
	01-001-18 (поддон стальной мелкий).	Принята по расценка ФЕР17-01-001-18 (поддон
		стальной мелкий).
	H V V N000	
	Локальный сметный расчет №02-	
	01-04. Электроосвещение и силовое электрооборудование (сумма	
	721,288 тыс.руб.).	
16	п.36 — исключить, включить	Замечание принято.
	стоимость кронштейнов для	Принята расценка на кронштейны для
	установки светильников.	светильников.
17	п.48 — стоимость переключателя	Замечание принято.
	отнести на статью «материалы».	
18	пп.54-63 —исключить разночтения в	Замечание принято.
	расценке на прокладку трубы с	П.п54-63 приведены в соответствие с
	кабелем и в расценке на стоимость	проектом. В проект внесены изменения по кол-
	трубы в части длины трубы (019/18-	ву гофрированной трубы. Проект прилагается.
10	ЭОМ.Сизм.2).	Paragraphy Toward Core 10
19	п.59—длину трубы принять согласно данным проектной	Замечание принято. См.п.18.
	спецификации	
	(019/18-ЭОМ.Сизм.2, л.4).	
20	п.64 —исключить расценку ФЕРм08-	Замечание принято. См п.18
	02-403-03, прокладка кабеля скрыто	
	под штукатуркой проектом не	
	предусмотрена (019/18-ЭОМ.Сизм.2),	
	принять соответствующую расценку.	
	Локальный сметный расчет №02-	
	01-05. Охранно-пожарная	
	сигнализация и видеонаблюдение	
21	(сумма 218,134 тыс.руб.).	2
21	п.16 — стоимость крепления отнести	Замечание принято.
22	на статью «материалы».	Замачачича примета П 00 маменама
22	п.89 — исключить, затраты учтены в	Замечание принято. П.89-исключена.
	расценках на прокладку кабеля.	

На основании полученных замечаний экспертизы, в проектную документацию внесены изменения согласно ГОСТ 21.1101-2013.

Директор ООО «ПМ «АИСТ»

Н.М. Шлидт

Главный инженер проекта -

И.В. Болеславский

Начальник отдела образования Администрации Омутинского Муниципального района

.О. Вандъщен