
quarter-wave mode
Stable (φ = 0.86)
Transition (φ = 0.69)
Unstable (φ = 0.60)
PSD of p′ (kPa²/Hz)
10⁻¹
10⁻²
10⁻³
10⁻⁴
10⁻⁵
10⁻⁶
10⁻⁷
10⁻⁸
0
200
400
600
800
1000
frequency (Hz)