Bode Plots

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display

TABLE 14.3

Summary of Bode straight-line magnitude and phase plots.

Factor	Magnitude	Phase
K		
$(j\omega)^N$		
$\frac{1}{(j\omega)^N}$		
$\left(1+\frac{j\omega}{z}\right)^N$		

Bode Plots

$\dfrac{1}{(1 + j\omega/p)^N}$		
$\left[1 + \dfrac{2j\omega\zeta}{\omega_n} + \left(\dfrac{j\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^N$		
$\dfrac{1}{[1 + 2j\omega\zeta/\omega_k + (j\omega/\omega_k)^2]^N}$