


## IMPERMEABILIZAÇÃO DA PEÇA COM VEDAKOL



- A. Trincha, rolo de lã ou textura Sentido cruzado de uma de mão para outra
- Cuidado de cobrir bem as quinas
- Limpar bem a parte de trás da peça, para eliminar quaisquer resíduos que possam impedir a fixação do VEDAKOLL como: poeira, gesso, óleo, etc.