DUES® drapes

Símbolos de Cuidado
Care Instructions symbols



Lavar a máquina. Temp. max. 30°C
Machine wash. Max temperature 80°F



No lavar con agua
Do not wash with water



Planchar a temperatura baja
Iron at low temperature



Planchar a temperatura media
Iron at medium temperature



No blanquear
Do not bleach



Limpieza en seco, disolventes que no contengan Tricloretileno
Dryclean, solvents that do not contain Trichloroethylene



No secar a máquina
Do not machine dry



No lavar en seco
Do not dryclean



Limpieza en seco a temperatura baja
Dryclean at low temperature



No exponer al sol
Do not expose to sunlight




No exprimir
Do not wring




Colgar para que escurra
Hang to let dry


NIVELES DE TRANSPARENCIA
Transparency




TRASLÚCIDA
Translucent



SEMITRASLÚCIDA
Semi-Translucent



Oscurante
Dim Out



100% BLACK OUT
100% Black Out