

P1
P2
P3
Pressure command (bar)
Time (s)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
50
100
150
200
250
300