

Desired
Measured
X (mm)
Y (mm)
Z (mm, down)
Time (s)
200
100
0
-100
-200
50
-50
300
250
150