
Desired
Measured
X (mm)
Y (mm)
Z (mm, down)
Time (s)
100
50
0
-50
-100
260
250
240
230
290
295
300
305
310
315
320