




Обозначение	L, мм	Масса, кг
СНАБ.468353.053	600 ± 10	0,039
-01	700 ± 10	0,043
-02	850 ± 10	0,046
-03	450 ± 10	0,027

1. Заделку кабеля поз. 3 в соединитель поз. 1 выполнить по инструкции для сборки разъема серии SMA 0000178687 (Assembly instruction Series SMA 0000178687).

2. Прупой ПОС 63 ГОСТ 21930-76.

					СНАБ.468353.053СБ							
					Сборка кабельная сверхвысокочастотная Сборочный чертеж			Лист.	Масса	Масштаб		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							См. табл.	2:1
Разраб												
Пров												
Т.контр.												
								Лист	Листов	1		
И.контр.												
Утв.												