



1. Размеры для справок
2. Электромонтаж выполнять согласно СНАБ.468349.00133
3. ПОС-61 ГОСТ 21931-76. Не допускается попадание припоя на места, вскрытые от маски и контакты соединителей
4. Место пайки промыть спиртом этиловым ректифицированным техническим ГОСТ 18300-87 до полного удаления флюса

					СНАБ.468349.001СБ						
					Модуль коммутации и усиления СВЧ-сигналов Сборочный чертёж	Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0.06 кг	1:1		
Разраб.											
Проверил											
						Лист	1	Листов	1		
Н. контр.											
Утв.											