

一 测量与测量误差

- 2. 测量误差的定义与分类 为什么要学习误差理论?
- * 明确测量结果的可信赖程度;
- * 求找误差产生的原因,提出消除或减小误差的方向和措施;
- * 设计最佳的实验方法,选择合理的测量仪器…



一测量与测量误差

测量误差的定义:

测量误差:测量值与被测(量)量真值之差。

两种表示: 绝对误差, 相对误差

绝对误差: $\Delta x = x - x0$

相对误差: $N=rac{\Delta X}{|X_{
m o}|}$

用测量值表示相对误差: $N = \frac{\Delta X}{|X|}$

相对误差通常用百分数表示



一 测量与测量误差

(测量)误差的分类

误差按其性质可分为两类: "系统误差"和"随机误差"

●系统误差:指在相同条件下多次测量同一被测量的过程中,大小,正负恒定或按照某种规律变化的测量误差。即测量前后可以确切知道的误差(可修正)



一 测量与测量误差

系统误差的来源

- (1) 仪器误差
 - 仪器本身有缺陷或使用不当(如仪器标尺刻度不均匀,零点不准,使用条件不符合要求等等)
- (2) 理论和方法误差 理论公式的近似性、理论公式成立的条件不完全满足、 实验方法不完善
- (3) 实验人员的误差 实验人员的(固有的)操作习惯、熟练程度、分辨能力、 反应速度等



一测量与测量误差

随机误差:

是指在相同条件下多次测量同一被测量的过程中, 大小方向不能预料、变化方式不可预知的测量误差。

随机误差的来源

是由于影响测量结果的各种偶然因素的随机变化 所造成的;包括外来因素和自人为因素,如:振动、 电网电压的波动、呼吸心跳等。

随机误差的特点:偶然性、不可预知性单次随机,多次服从统计规律