

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Projectnummer: 18.1696



Uitsluitend een schuur Gouderaksedijk 60 te Gouda

Opdrachtgever : De Vries Asbest B.V.

Weijpoort 37 AA 2415 BW Nieuwerbrug

t.a.v : mevrouw S. van Bemmel

Versie :

Datum onderzoek : 29 oktober 2018
Datum rapportage : 31 oktober 2018
Rapportage geldig tot : 31 oktober 2021

Paraaf technisch manager



I. TITELBLAD

Projectgegevens

Adres : Gouderaksedijk 60 Postcode en plaats : 2808 NG Gouda

Projectnummer : 18.1696

LAVS nummer : LAVS-ASBEST-0542288

Opdrachtgever

Naam : De Vries Asbest B.V.
Adres : Weijpoort 37 AA
Postcode en plaats : 2415 BW Nieuwerbrug
Contactpersoon : mevrouw S. van Bemmel

Uitvoerend inventarisatiebureau

Naam : Invenco

Certificaatnummer Ascert : 07-D070142.01

Adres : Hogebrinkerweg 10
Postcode en plaats : 3871 KN Hoevelaken
Tolofoonnummer : 023 455 57 55

Telefoonnummer : 033 455 57 55
Website : www.invenco.nl
Email : info@invenco.nl

Uitvoerend inventariseerder (DIA)

Naam : Dhr. Bernd Wallet DIA (SCA-code) : 51E-160217-411093

Technisch verantwoordelijke (DIA)

Naam : Dhr. Bernd Wallet DIA (SCA-code) : 51E-160217-411093

Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid

- uitsluitend een schuur

Doel van het onderzoek

- de renovatie

Destructief onderzoek uitgevoerd

- nee

Reikwijdte uitgevoerd onderzoek

| \checkmark | Gehele bouwwerk of gehele object |
|---------------|---|
| | Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object |
| $\overline{}$ | Douggest of object on bot achied random bot b |

☐ Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object

☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

Geschiktheid uitgevoerd onderzoek

| | Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal |
|--------------|--|
| | Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten |
| \checkmark | Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop |
| П | Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk |



Inhoudsopgave

| Samenvatting | | |
|--------------|---|--|
| Oms | chriiving van de ondracht | 5 |
| | | |
| ۷.۱ | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.2 | Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies | 6 |
| | | _ |
| Meth | oden | 7 |
| Resu | ıltaten | 8 |
| 4.1 | Bevindingen vooronderzoek | 8 |
| 4.2 | | |
| 4.3 | | |
| Bijla | gen | 15 |
| 5.1 | | |
| 5.2 | | |
| 5.3 | | |
| 5.4 | | |
| | • | |
| | | |
| | Oms 2.1 2.2 Meth Resu 4.1 4.2 4.3 Bijlar 5.1 5.2 | Omschrijving van de opdracht 2.1 Aanleiding onderzoek |



1 Samenvatting

In opdracht van mevrouw S. van Bemmel van De Vries Asbest B.V. is door de medewerker van Invenco een asbestinventarisatie uitgevoerd van uitsluitend een schuur aan de Gouderaksedijk 60 te Gouda. Het onderzoek is uitgevoerd op 29 oktober 2018 conform de eisen zoals is vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, opgenomen in bijlage XIIIa bij de Arbeidsomstandighedenregeling.

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen waargenomen:

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen.

| Bron | Omschrijving | Ruimte | Afmeting | Risico-klasse | Binding | Asbestsoort |
|------|--|------------|---------------------|-------------------|---------|---|
| 1 | Golfplaten | Dak schuur | 72,5 m ² | 2A buitensanering | hg | chrysotiel; crocidoliet 10-15%; 2-5% |
| | Aanbeveling: Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop. | | | | | |
| 4 | Koord in eindsluiter | In schuur | 1 stuks | 1 binnensanering | nhg | Geen analyse |
| | Aanbeveling: Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop. | | | | | |

Tabel 2: samenvatting niet asbesthoudende toepassingen.

| Bron | Omschrijving | Ruimte |
|------|----------------|----------|
| 2 | Stopverf wit | Kozijnen |
| 3 | Stopverf bruin | Kozijn |

Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden.

| \checkmark | Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van |
|--------------|--|
| | het onderzochte object |
| | Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie uitsluitingen 2.1.2 |
| | tabel 3). |

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de renovatie van de schuur. Deze rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel.



2 Omschrijving van de opdracht

2.1 Aanleiding onderzoek

De aanleiding van het onderzoek is de renovatie van uitsluitend een schuur aan de Gouderaksedijk 60 te Gouda. Van De Vries Asbest B.V. ontvingen wij op 25 oktober 2018 opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie.

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het Asbestverwijderingsbesluit.

2.1.1 Algemene beperking

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en certificaten.

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de verstrekte opdracht, door Invenco een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks een zorgvuldige werkwijze en de inzet van gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende en/of asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht.

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Invenco is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het uitgevoerde onderzoek.

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden aangetroffen draagt Invenco hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwijderingskosten. De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag, certificerende instelling en bij Invenco. De toepassing zal aanvullend in kaart worden gebracht en middels een aanvullende wettelijke procedure afgehandeld worden. De belanghebbende worden over de uitkomst van deze procedure geïnformeerd.



2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project

De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op uitsluitend een schuur. Tijdens dit onderzoek zijn de onderstaande beperkingen vastgesteld.

Tabel 3: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen

| Constructiedeel | Toepassing | Asbest vermoeden | Reden vermoeden |
|-----------------|------------|------------------|-----------------|
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |

2.1.3 Niet onderzochte ruimten

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht.

Tabel 4: niet onderzochte ruimten

| Niet onderzochte ruimte(n) | |
|----------------------------|--|
| N.v.t. | |

2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie uitgevoerd. Invenco is in het bezit van het vereiste procescertificaat uitgegeven door Normec Certification. Invenco en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en in kleur worden gereproduceerd.

De asbestinventarisatie is op 29 oktober 2018 uitgevoerd door Dhr. Bernd Wallet (51E-160217-411093). De rapportage is intern geautoriseerd op 31 oktober 2018 door Dhr. Bernd Wallet (51E-160217-411093).

Tabel 5: rapport revisie tabel

| Versie | Omschrijving | Datum |
|--------|--------------|-----------------|
| V1 | Versie 1 | 31 oktober 2018 |

De laaste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich wenden tot Invenco. Uw vraag kunt u per e-mail stellen via info@invenco.nl onder vermelding van ons projectnummer en uw specifieke vraag.



3 Methoden

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een projectspecifiek inventarisatieplan opgesteld.

Een gecertificeerd medewerker van Invenco, welke minimaal in het bezit is van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal uitsluitend een schuur op locatie inventariseren op asbestverdachte materialen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap. Van alle materialen welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Eventuele monsternamepunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en toepassing maatregelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na de monstername wordt de locatie van monstername gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien van de code Mxx, kleefmonsters van de code Kxx en luchtmonsters van de code Lxx.

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apperatuur en componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt.

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige verontreiniging van asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek uitgebreid met kleefmonsters, indien de kleefmonsters asbest bevatten dan zal er een aanbeveling tot een NEN 2991 onderzoek worden gegeven. Dit is een risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het bezit van het vereiste accreditatie voor testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005.

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophyliet en actinoliet).

Hecht- of niet-hechtgebonden.

Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monstername, afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van hechtgebondenheid is derhalve bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassings en gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt).



4 Resultaten

4.1 Bevindingen vooronderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Indien mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan.

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 5.1 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek.

Tabel 6: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of overig verkregen informatie van het te onderzoeken object

| Mogelijke toepassing | Aangetroffen tijdens onderzoek | Bron |
|----------------------|--------------------------------|------------|
| Golfplaten | Ja | Bron Nr. 1 |



4.2 Bevindingen visuele inspectie

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waarneembare asbestverdachte materialen waar mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.6). Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten wordt indien mogelijk, op basis van documentatie en literatuur, vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten.

Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn aangetroffen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen omschrijven alle aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen apparatuur en componenten. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 5.6. Alle asbesthoudende toepassingen worden met rood gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met groen gemarkeerd.



| Bron 1: Golfplaten | |
|---------------------|-------------------------|
| Locatie | Dak schuur |
| Verdieping | Dak |
| Tekening | 1 |
| Monstercode | M01 |
| Soort materiaal | Cement |
| Analysecertificaat | STL.117473 |
| Asbesthoudend | Ja |
| Asbestsoort | Chrysotiel; crocidoliet |
| Percentage | 10-15%; 2-5% |
| Hechtgebondenheid | Hechtgebonden |
| Beschadiging | Licht |
| Graad van verwering | Licht |
| Omgevingskenmerken | Geen |
| Hoeveelheid | 72,5 m ² |
| Bevestiging | Geschroefd |
| Bereikbaarheid | Goed |
| Risicoklasse | 2A buitensanering |





Bron 1 golfplaten dak


Bron 1 golfplaten dak detail

| Aanbevelingen | Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop. |
|---------------|---|
| Opmerkingen | Onder de beschadiging zijn geen restanten aangetroffen. |



| Bron 2: Stopverf wit | | |
|----------------------|--------------|--|
| Locatie | Kozijnen | |
| Verdieping | Begane grond | |
| Tekening | 1 | |
| Monstercode | M02 | |
| Soort materiaal | Stopverf | |
| Analysecertificaat | STL.117473 | |
| Asbesthoudend | Nee | |








Bron 2 stopverf wit niet asbesthoudend detail



| Bron 3: Stopverf bruin | | |
|------------------------|--------------|--|
| Locatie | Kozijn | |
| Verdieping | Begane grond | |
| Tekening | 1 | |
| Monstercode | M03 | |
| Soort materiaal | Stopverf | |
| Analysecertificaat | STL.117473 | |
| Asbesthoudend | Nee | |







Bron 3 stopverf bruin niet asbesthoudend detail



| Bron 4: Koord in eindsluiter | | |
|------------------------------|--------------------|--|
| Locatie | In schuur | |
| Verdieping | Begane grond | |
| Tekening | 1 | |
| Monstercode | V01 | |
| Soort materiaal | Koord | |
| Analysecertificaat | N.v.t. | |
| Asbesthoudend | Ja | |
| Asbestsoort | Geen analyse | |
| Percentage | Geen analyse | |
| Hechtgebondenheid | Niet-hechtgebonden | |
| Beschadiging | Niet | |
| Graad van verwering | Niet | |
| Omgevingskenmerken | Geen | |
| Hoeveelheid | 1 stuks | |
| Bevestiging | Geklemd | |
| Bereikbaarheid | Goed | |
| Risicoklasse | 1 binnensanering | |





Bron 4 koord in eindsluiter

Bron 4 koord in eindsluiter detail

| Aanbevelingen | Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop. |
|---------------|---|
| Opmerkingen | Monstername niet mogelijk, bron opgenomen o.b.v. het Componentenhandboek. |



4.3 Indeling in risicoklassen

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen.

Tahol 7: risicoklasso

| Risicoklasse | Omschrijving | Vezelconcentratie tijdens activiteiten |
|--------------|--|--|
| 1 | Blootstellingsniveau asbestvezels serpentijn of amfibool Eindbeoordeling conform Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.47b. Dit betreft een visuele inspectie waarbij is vastgesteld dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel waarneembaar is. | < 2.000 vezels/m ³ |
| 2 | Blootstellingsniveau asbestvezels serpentijn en/of amfibool Eindbeoordeling conform Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.51a. Dit betreft een visuele inspectie conform NEN 2990 en wordt in binnen-situaties aangevuld met een concentratiemeting (2 uur) conform Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.51a. Er wordt getoetst op een vezelconcentratie van 10.000 vezels/m³ | ≥ 2.000 vezels/m³ serpentijn en < 2.000 vezels/m³ amfibool |
| 2A | Blootstellingsniveau asbestvezels amfibool Eindbeoordeling conform Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.53c. Dit betreft een visuele inspectie conform NEN 2990 en wordt in binnen-situaties aangevuld met kleefmonsters en een concentratiemeting (4 uur) conform Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.53c*. Er wordt getoetst op een vezelconcentratie van 2.000 vezels/m³ * voor de verwijdering van kleine losliggende oppervlakken (max. 2,5 m²) of producten die middels een fysieke afscherming verwijderd kunnen worden zonder mogelijke blootstelling kan een eindbeoordeling conform risicoklasse 2 van toepassing zijn. | ≥ 2.000 vezels/m³ |

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te nemen met Invenco.

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.3.



5 Bijlagen

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIa bij de regeling verplicht gesteld. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen 'N.v.t.' vermeld.



5.1 Beknopt verslag vooronderzoek

| Geleverde inspanning met betrekking tot het vooronderzoek | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Zijn er tekeningen beschikbaar | Nee | | | | |
| Welke relevante informatie kan er uit de beschikbare tekeningen worden gehaald | N.v.t. | | | | |
| In welk jaartal of welke periode is het te inventariseren bouwwerk, object of de installatie gebouwd | 1947 | | | | |
| Interview | | | | | |
| Gesproken met | Opdrachtgever | | | | |
| Bevindingen | Asbesthoudende golfplaten dakbedekking | | | | |
| Overige verkregen informatie, verkregen door o.a. intakeformulier | | | | | |
| Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd | Nee | | | | |
| Welke relevante informatie kan er uit eerder opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald | N.v.t. | | | | |
| Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd | Onbekend | | | | |
| Hebben er in het verleden verbouwingen of renovaties plaatsgevonden | Onbekend | | | | |
| Overige geraadpleegde bronnen * | Kadaster BAG-viewer | | | | |



5.2 Integrale opname analysecertificaten

Analyserapport

Stella projectnummer: STLII7473

Opdrachtgever Invenco

Hogebrinkerweg IO, 3871 KN Hoevelaken

Referentie opdrachtgever 18.1696

Locatie monsterneming Gouderaksedijk 60, Gouda

Monsterneming door Bernd Wallet



Datum aanmelding 29-10-18
Datum analyse 30-10-18
Datum rapportage 30-10-18 Versie I

Aantal monsters 3

Materiaalanalyse conform NEN 5896

Aantal monsters: 3

| Monsternummer - Omschrijving - Type | Asbest | Massa % | Binding | Stella ID |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------|
| M01 - Golfplaten - Cement | chrysotiel crocidoliet | 10-15 2-5 | Н | 393658 |
| M02 - Stopverf wit - Stopverf | n.a. | < 0,1 | n.v.t. | 393659 |
| M03 - Stopverf bruin - Stopverf | n.a. | < 0,1 | n.v.t. | 393660 |

Toelichting:

- Asbest is de verzamelnaam voor de vezelvormige mineralen: chrysotiel, arnosiet, crocidoliet, anthofylliet, tremoliet en actinoliet.
- NEN 5896 is geschikt voor concentraties groter dan 0,1%. In bouw-, constructie- en isolatiematerialen komen normaal geen
 concentraties voor lager dan 0,1%. We vermelden dan 'Geen asbest aangetroffen' en 'niet aantoonbaar'. NEN 5896 is conform
 wetgeving de aangewezen methode voor materiaalanalyses.
- Bij kleefmonsters conform NEN5896 wordt de analyse kwalitatief gerapporteerd: ++ = Veel asbest; + = Duidelijk asbest; +/- = Spoor
 van asbest; = Geen asbest aangetroffen; < 0,1 = Geen asbest aangetroffen.
- H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aantoonbaar

Borging

Deze rapportage is automatisch gegenereerd.

Autorisatie: R.K. Klunder, hoofd laboratorium.

De analyses zijn onder de RvA-accreditatie van Stella Analyse BV uitgevoerd (L-591). De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over dat deel van het onderzoek, zoals omschrijving, representativiteit, conformiteit en juistheid van monsterneming, waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende concentraties vallen daarom niet onder de accreditatie van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of condusies die gedaan worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via info@stellalab.nl onder vermelding van het projectnummer.

088 788 1788 Leidsestraatweg 2358 3443 BT Woerden info@stellalab.nl www.stellalab.nl Stella Analysa BV KvK 57825890 Raad voor Accreditatie L591 BTW NLB52752957B01 IBAN NL72 ABNA 0501 3047 70



1/1



5.3 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 31 oktober 2018 om 11h47 (1286761)

Invenco SCA-code: 07-D070142.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070142.01-18.1696]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie

Adres Gouderaksediik 60, Gouda

Projectcode 18.1696

Projectnaam Uitsluitend een schuur

 Broncode
 Bron 1

 Bronnaam
 Golfplaten

Feiten

 Productspecificatie
 Asbestcement golfplaat

 Hechtgebondenheid
 Hechtgebonden

 Hoeveelheid asbest
 72.5 m²

 Percentage Chrysotiel
 10 - 15 %

 Percentage Amfibool asbest
 2 - 5 %

 Analysecertificaatnummer
 STL.117473

Situatie

Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering

Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie

Risicoklasse 24

Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(1286761)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 31 oktober 2018 om 11h47 (1286763)

SCA-code: 07-D070142.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070142.01-18.1696]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie

Adres Gouderaksedijk 60, Gouda

Projectcode 18.1696

Uitsluitend een schuur Projectnaam

Broncode Bron 4

Bronnaam Koord in eindsluiter

Feiten

Productspecificatie Asbestkoord Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid asbest 1 stuks Percentage Chrysotiel Geen analyse Percentage Amfibool asbest Geen analyse Analysecertificaatnummer N.v.t.

Situatie

Bevestiging Asbesthoudend materiaal geheel omsloten

Binnen / buiten Binnen Beschadiging Niet Verweerdheid Niet

Extra vragen

Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord:

De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn. Vraag:

Antwoord: Ja

Verwijdering

Handeling Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken

Risicoclassificatie

Risicoklasse

Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(1286763)



Overige projectfoto's 5.4



Binnenzijde dak schuur



Nok van hout







Onder beschadiging geen asbest op perceel



Rond schuur geen asbestverdachte materialen



5.5 Procescertificaat asbestinventarisatie

Normec Certification B.V. Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen T 0345 585 000, info-cert@normec.nl www.normec.nl



Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070142

Invenco

Adres:

Hogebrinkerweg 10

3871 KN HOEVELAKEN

Telefoonnr: 033-4555755 Contactpersoon: Dhr. B.A. Wallet

Datum uitgifte: Vervaldatum:

05-01-2018 05-01-2021

Datum eerste uitgifte: 05-01-2015 KvK-nummer:

64976351

e-mail:

info@invenco.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit bijlage XIIIa behorende bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

- 1. De certificaathouder:
 - a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit bijlage XIIIa;
 - b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
 - stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
 - geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van bijlage XIIIa door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.



Aanwijzingsbeschikking

Normec Certification B.V. ARBO/P&G/08/14505

SCA-code:

07-D070142 07-0070142.01

Dit procescertificaat bestaat uit een bladzijde.



5.6 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen

