

Коза low-poly v1 — выкройка из бумаги

Высота в холке	**30.0 см**
Габарит (длина × ширина × высота с рогами)	**49.1 × 14.4 × 45.9 см**
Граней (треугольников)	**320**
Деталей	**34 (17 зеркальных пар Л/П)**
Склеиваемых рёбер (номеров)	**194**
Листов с деталями (А4)	**10**
Клапан под клей	**7 мм**
Материал	**бумага 160 г/м² или 80 г/м² на тонком картоне**


левый бок — детали Л




правый бок — детали П



спереди-сверху



снизу



Карта сборки: цвет = деталь, подпись = номер детали на листах. Л — левая сторона козы, П — правая.

Обозначения

——————— Сплошная — линия реза.

—·—·—·· Штрих-пунктир — сгиб «гора»: сгибать от себя, ребро смотрит на вас (рисунок снаружи).

– – – – – – Пунктир — сгиб «долина»: сгибать на себя, получается желобок.

 Серое — клапан под клей. Сгибается внутрь по основанию, мажется клеем, уходит под соседнюю деталь.

17 Число у края — номер ребра. Края с одинаковыми номерами склеиваются друг с другом.

Порядок работы

1. Печать.

Формат A4 (не Letter!), масштаб 100% («Фактический размер»). Проверьте линейкой отрезок 50 мм в шапке листа.

2. Материал.

Проверенный вариант: обычная офисная бумага 80 г/м², наклеенная лицом наружу на тонкий картон сухим клеем (клеящий карандаш, двусторонняя плёнка, аэрозоль), затем под пресс. Для маленькой козы можно печатать сразу на плотной бумаге 160 г/м². Линии и номера остаются снаружи — так задумано.

3. Биговка — до вырезания.

Продавите все линии сгиба (включая основания клапанов) по металлической линейке: деревянной палочкой, пустой шариковой ручкой или стилусом. Сгибы получатся ровными и острыми.

4. Вырезание.

Макетным или строительным ножом с отламывающимся лезвием по металлической линейке. Клапаны не отрезайте.

5. Сгибание.

«Горы» — от себя, «долины» — на себя, клапаны — внутрь. Почти плоские рёбра без линии не сгибают.

6. Клей.

ПВА сохнет слишком долго — каждый шов приходится держать. Удобнее быстрый клей: суперклей-гель или контактный клей. Наносите зубочисткой; для пальцев держите рядом жидкость для снятия лака.

7. Порядок сборки (проверено).

Голова целиком → передние ноги → задние ноги → бока от задних ног к передним. Получаются голова и две половины (Л и П) с ногами. Затем половины склеиваются сверху (спина, шея), приклеивается голова, последним закрывается живот — см. «Как закрыть фигуру».

Список деталей

1Л / 1П — Голова, 11 гр., листы 9/11
2Л / 2П — Голова, 1 гр., листы 4/4
3Л / 3П — Рог, 10 гр., листы 13/11
4Л / 4П — Ухо, 6 гр., листы 7/11
5Л / 5П — Шея, 9 гр., листы 7/12
6Л / 6П — Тело, перёд, 15 гр., листы 8/7
7Л / 7П — Тело, перёд, 9 гр., листы 5/4
8Л / 8П — Тело, перёд, 6 гр., листы 12/10
9Л / 9П — Тело, зад, 11 гр., листы 5/12
10Л / 10П — Тело, зад, 9 гр., листы 10/10
11Л / 11П — Тело, зад, 6 гр., листы 13/13
12Л / 12П — Тело, зад, 3 гр., листы 6/13
13Л / 13П — Хвост, 2 гр., листы 8/4
14Л / 14П — Нога передняя, 20 гр., листы 6/9
15Л / 15П — Нога передняя, 8 гр., листы 12/10
16Л / 16П — Нога задняя, 17 гр., листы 6/11
17Л / 17П — Нога задняя, 17 гр., листы 8/4


Как закрыть фигуру

Последний шов — по животу, между ногами: он внизу, и неидеальную склейку там почти не видно.


На шве по животу все клапаны стоят на левых (Л) деталях: правая половина просто ложится сверху на торчащие клапаны, изнутри ничего держать не нужно. Рёбра этого шва: 67, 68, 79, 56, 40, 41.

Закрывайте от концов к середине. Последние 5–10 см — контактным способом: тонкий слой клея на клапаны и на край ответной детали, подождать 5–10 минут, сжать — схватывается сразу. Перед закрытием можно вложить груз в ноги, а в большую фигуру — 2–3 поперечные перегородки.


50 мм — проверьте линейкой




50 мм — проверьте линейкой




50 мм — проверьте линейкой




50 мм — проверьте линейкой




50 мм — проверьте линейкой




50 мм — проверьте линейкой




50 мм — проверьте линейкой



50 мм — проверьте линейкой



50 мм — проверьте линейкой



50 мм — проверьте линейкой

