Инструментальные (приборные) погрешности

Класс точности задан числом, обведенным кружком. В этом случае одинаковой при всех показаниях измерительного прибора остается относительная погрешность. Число в кружке и есть относительная инструментальная погрешность, выраженная в процентах: ΛA

$$K_{_{\mathrm{T}}} = \frac{\Delta A_{_{\mathrm{ИН}}}}{A_{_{\mathrm{ИЗ}}}} \cdot 100$$
, где $A_{_{\mathrm{ИЗ}}}$ – результат измерения Поэтому абсолютная

инструментальная погрешность такого прибора

$$\Delta A_{\text{\tiny MH}} = \frac{K_{\text{\tiny T}} \cdot A_{\text{\tiny M3}}}{100}. \tag{\Pi.1.1}$$

Класс точности задан числом без кружка. В этом случае при всех измерениях в пределах одного диапазона постоянной остается абсолютная инструментальная погрешность. Класс точности такого прибора выражает относительную инструментальную погрешность в процентах для результата измерений, равного пределу диапазона A_{max} : $K_{\text{\tiny T}} = \frac{\Delta\,A_{\text{\tiny ин}}}{A_{\text{\tiny max}}} \cdot 100$. Поэтому абсолютная инструментальная по-

грешность найдется как

$$\Delta A_{\text{\tiny MH}} = \frac{K_{\text{\tiny T}} \cdot A_{\text{max}}}{100} \,. \tag{\Pi.1.2}$$

В тех случаях, когда на приборе класс точности не указан, абсолютная инструментальная погрешность принимается равной половине цены наименьшего деления. Например, при измерении длины линейкой с миллиметровыми делениями инструментальную погрешность необходимо считать равной 0,5 мм.

Для приборов, оснащенных нониусом, за инструментальную погрешность принимают цену деления нониуса (для штангенциркуля -0.1 или 0.05 мм, для микрометра -0.01 мм).