

ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas

Sede:
Riode Janeiro
Av. Treze de Maio, 13-28º andar
CEP 20003-900-Caixa Postal 1680
Riode Janeiro-RJ
Tel.:PABX (21)210-3122
Fax: (21)220-1762/220-6436
Endereço Telegráfico:
www.abnt.org.br

Copyright©1992, ABNT-AssociaçãoBrasileira de Normas Técnicas Printed in Brazil/ Impresso no Brasil Todosos direitos reservados

Procedimento

Origem: Projeto 03:340.02-001/1990 CB-03 - Comitê Brasileiro de Eletricidade

CE-03:340.02 - Comissão de Estudo de Iluminação Interna

NBR 5413 - Interior lighting - Specification

Descriptor: Lighting

Esta Norma substitui a NBR 5413/1982

Incorpora Errata de JUL 1991

Reimpressão da NB-57, de MAIO 1991

Palavra-chave: Iluminância 13 páginas

1 Objetivo

Esta Norma estabelece os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras.

2 Documentos complementares

Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

NBR 5382 - Verificação da iluminância de interiores - Método de ensaio

NBR 5461 - Iluminação - Terminologia

3 Definições

Os termos técnicos utilizados nesta Norma estão definidos em 3.1 e 3.2 e na NBR 5461.

3.1 Iluminância

Limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para a área da superfície quando esta tende para o zero.

Nota: A iluminância em serviço é determinada segundo a NBR 5382.

3.2 Campo de trabalho

Região onde, para qualquer superfície nela situada, exigem-se condições de iluminância apropriadas ao trabalho visual a ser realizado.

NBR 5413

4 Condições gerais

- **4.1** A iluminância deve ser medida no campo de trabalho. Quando este não for definido, entende-se como tal o nível referente a um plano horizontal a 0,75 m do piso.
- **4.2** No caso de ser necessário elevar a iluminância em limitado campo de trabalho, pode-se usar iluminação suplementar.
- **4.3** A iluminância no restante do ambiente não deve ser inferior a 1/10 da adotada para o campo de trabalho, mesmo que haja recomendação para valor menor.
- **4.4** Recomenda-se que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não seja inferior a 70% da iluminância média determinada segundo a NBR 5382.

5 Tabelas de iluminâncias

5.1 Iluminâncias por classe de tarefas visuais

Ver Tabela 1.

Tabela 1 - Iluminâncias por classe de tarefas visuais

Classe	lluminância (lux)	Tipo de atividade
A	20 - 30 - 50	Áreas públicas com arredores escuros
Iluminação geral para áreas	50 - 75 - 100	Orientação simples para permanência curta
usadas interruptamente ou	100 - 150 - 200	Recintos não usados para trabalho contínuo; depósitos
com tarefas visuais simples	200 - 300 - 500	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios
B Iluminação geral	500 - 750 - 1000	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, escritórios
	1000 - 1500 - 2000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas.
C	2000 - 3000 - 5000	Tarefas visuais exatas e prolongadas, eletrônica de tamanho pequeno
Iluminação adicional para tarefas visuais	5000 - 7500 - 10000	Tarefas visuais muito exatas, montagem de microeletrônica
difíceis	10000 - 15000 - 20000	Tarefas visuais muito especiais, cirurgia

Nota: As classes, bem como os tipos de atividade não são rígidos quanto às iluminâncias limites recomendadas, ficando a critério do projetista avançar ou não nos valores das classes/tipos de atividade adjacentes, dependendo das características do local/tarefa.

5.2 Seleção de iluminância

Para determinação da iluminância conveniente é recomendável considerar os procedimentos de 5.2.1 a 5.2.4.

5.2.1 Da Tabela 1 constam os valores de iluminâncias por classe de tarefas visuais. O uso adequado de iluminância específica é determinado por três fatores, de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2 - Fatores determinantes da iluminância adequada

Características da tarefa	Peso		
e do observador	-1	0	+1
Idade	Inferior a 40 anos	40 a 55 anos	Superior a 55 anos
Velocidade e precisão	Sem importância	Importante	Crítica
Refletância do fundo da tarefa	Superior a 70%	30 a 70%	Inferior a 30%

5.2.2 O procedimento é o seguinte:

- a) analisar cada característica para determinar o seu peso (-1, 0 ou +1);
- b) somar os três valores encontrados, algebricamente, considerando o sinal;
- c) usar a iluminância inferior do grupo, quando o valor total for igual a -2 ou -3; a iluminância superior, quando a soma for +2 ou +3; e a iluminância média, nos outros casos.
- **5.2.3** A maioria das tarefas visuais apresenta pelo menos média precisão.

5.2.4 Em 5.3, para cada tipo de local ou atividade, três iluminâncias são indicadas, sendo a seleção do valor reco-	- salas de recepção 100 - 150 - 200
mendado feita da seguinte maneira:	- salas de conferências 150 - 200 - 300
5.2.4.1 Das três iluminâncias, considerar o valor do meio, devendo este ser utilizado em todos os casos.	- guichês 300 - 500 - 750
5.2.4.2 O valor mais alto, das três iluminâncias, deve ser utilizado quando:	- arquivos (incluindo acomodações para trabalhos de menor importância)
a) a tarefa se apresenta com refletâncias e contrastes bastante baixos;	- arquivos 200 - 300 - 500
	- saguão 100 - 150 - 200
b) erros são de difícil correção;	- cantinas 100 - 150 - 200
c) o trabalho visual é crítico;	5.3.4 Barbearias
 d) alta produtividade ou precisão são de grande im- portância; 	- geral 150 - 200 - 300
e) a capacidade visual do observador está abaixo da	5.3.5 Bibliotecas
média.	- sala de leitura 300 - 500 - 750
Nota: Como exemplo de precisão, pode-se mencionar a leitura simples de um jornal versus a leitura de uma receita médica, sendo a primeira sem importância e a segunda	- recinto das estantes 200 - 300 - 500
crítica.	- fichário
5.2.4.3 O valor mais baixo, das três iluminâncias, pode ser	5.3.6 Centrais elétricas
usado quando: a) refletâncias ou contrastes são relativamente altos;	 equipamento de ar condicio- nado, instalação de ventila- ção, condensadores de cin-
b) a velocidade e/ou precisão não são importantes;	za, instalação ventiladora para fuligem e cinza 100 - 150 - 200
c) a tarefa é executada ocasionalmente.	- ferramentas acessórias, como
5.3 Iluminâncias em lux, por tipo de atividade (valores médios em serviço)	baterias acumuladoras, tubu- lações alimentadoras de cal- deiras, compressores e jogos
5.3.1 Acondicionamento	de instrumentos afins 100 - 150 - 200
- engradamento, encaixotamento	- plataformas de caldeiras 100 - 150 - 200
e empacotamento	- alimentação de combustível 100 - 150 - 200
5.3.2 Auditórios e anfiteatros	 transportadores de carvão, trituradores e instalação pa-
- tribuna 300 - 500 - 750	ra pó de carvão 100 - 150 -200
- platéia 100 - 150 - 200	- embasamento da turbina 100 - 150 - 200
- sala de espera 100 - 150 - 200	- sala da turbina 100 - 150 - 200
- bilheterias 300 - 150 - 750	- instalações de hidrogênio e CO . 100 - 150 - 200
5.3.3 Bancos	- salas para amolecimento de
- atendimento ao público 300 - 500 - 750	água100 - 150 - 200
- máquinas de contabilidade 300 - 500 - 750	- laboratório químico
- estatística e contabilidade 300 - 500 - 750	 salas de controle (quadro dis- tribuidor) e salas grandes de controle centralizado
- salas de datilógrafas 300 - 500 - 750	
- salas de gerentes 300 - 500 - 750	- salas pequenas de controle sim- ples

 parte posterior dos quadros de distribuição (vertical) 100 - 150 - 200 	- sala de desenho 300 - 500 - 750
- salas de centros telefônicos	- sala de reuniões 150 - 200 - 300
automáticos	- salas de educação física 100 - 150 - 200
5.3.7 Cervejarias	- costuras e atividades seme-
- câmara de fermentação 100 - 150 - 200	Ihantes 300 - 500 - 750
	- artes culinárias 150 - 200 - 300
- fervura e lavagem de barris 150 - 200 - 300	5.3.14 Escritórios
- enchimento (garrafas, latas, barris) 150 - 200 - 300	- escritórios de:
5.3.8 Cinemas e teatros	. registros, cartografia, etc 750 - 1000 - 1500
- sala de espetáculos:	. desenho, engenharia mecâni- ca e arquitetura750 - 1000 -1500
. durante o espetáculo (luz de guia) 1	. desenho decorativo e esboço 300 - 500 - 750
. durante o intervalo 30 - 50 - 75	5.3.15 Esportes (salão para)
- sala de espera, "foyer" 100 - 100 - 200	- bilhares:
- bilheterias 300 - 500 - 750	. geral 100 - 150 - 200
5.3.9 Consultórios médicos (ver 5.3.28)	. mesas 300 - 500 - 750
5.3.10 Corredores e escadas	- bocha 150 - 200 - 300
- geral 75 - 100 - 150	- boliche:
5.3.11 Correios e telégrafos (ver 5.3.3)	. local de arremesso e pista 150 - 200 - 300
5.3.12 Encadernação de livros	. local dos pinos 300 - 500 - 750
- dobragem, montagem, cola- gem, etc 200 - 300 - 500	- bola ao cesto e voleibol:
- corte, perfuração e costura 200 - 300 - 500	. local de jogos 150 - 200 - 300
- gravação e inspeção 750 - 1000 - 1500	. locais recreativos e de treina- mento
5.3.13 Escolas	- esgrima 300 - 500 - 750
- salas de aulas 200 - 300 - 500	- frontão
- quadros negros 300 - 500 - 750	- ginástica 150 - 200 - 300
- salas de trabalhos manuais 200 - 300 - 500	- hóquei:
- laboratórios	. locais grandes 300 - 500 - 750
. geral 150 - 200 - 300	. locais recreativos e de treina- mento150 - 200 - 300
. local 300 - 500 - 750	
- anfiteatros e auditórios:	- futebol de salão:
. platéia 150 - 200 - 300	. quadra 150 - 200 - 300
. tribuna	. locais recreativos e de treina- mento

NBR 5413/1992 5

- tamborete:	. zonas de trabalho 150 - 200 - 300
. quadra150 - 200 - 300	. zonas de transporte 100 - 150 - 200
. locais recreativos e de treina- mento100 - 150 - 200	5.3.19 Fabricação manual de tapetes ou similares
- piscina (iluminação geral) 100 - 150 - 200	- geral 300 - 500 - 750
- patinação:	5.3.20 Farmácias e drogarias (ver 5.3.28)
pamayaa.	5.3.21 Fundições
. corridas150 - 200 - 300	- área de carregamento e enchi-
. recreação100 - 150 - 200	mento
- pugilismo e luta livre:	- fabricação de moldes e ma- chos (trabalho fino)300 - 500 - 750
. ringue750-1000-1500	- fabricação de moldes e ma-
. locais recreativos e de treina- mento150 - 200 - 300	chos (trabalho grosseiro) 150 - 150 - 300
	- moldagem grosseira 150 - 200 - 300
- tênis:	- fundição e classificação de pe-
. quadra de jogos300 - 500 - 750	ças fundidas 200 - 300 - 500
. locais recreativos e de treina- mento150 - 200 - 300	- limpeza e acabamento 150 - 200 - 300
5.3.16 Estações ferroviárias e rodoviárias	- inspeção (material de precisão) 750-1000-1500
- sala de espera100 - 150 - 200	- inspeção (material grosseiro) 300 - 500 - 750
	5.3.22 Funilaria
- escritórios e guichês300 - 500 - 750	- bancada, prensa, tesoura, es-
- sala de refeições100 - 150 - 200	tampagem, máquinas para for- mar cilindros a frio, máquinas
- depósitos de bagagens150 - 200 - 300	perfuradoras 200 - 300 - 500
- plataformas100 - 150 - 200	 inspeção de chapas de metal estanhado e galvanizado, ris-
- lavatórios100 - 150 - 200	cagem de desenhos em cha- pas de metal750 - 1000 - 1500
5.3.17 Estações de tratamento de águas e esgotos	5.3.23 Gabinetes dentários (ver 5.3.28)
- operações químicas (laboratórios):	5.3.24 Galerias de artes (ver 5.3.58 e 5.3.61)
. geral150 - 200 - 300	5.3.25 Galvanoplastia e operações similares
. mesa de trabalho300 - 500 - 750	- banho 100 - 150 - 200
5.3.18 Estaleiros	- polimento 150 - 200 - 300
- salão de montagem150 - 200 - 300	5.3.26 Garagens
- modelagem300 - 300 - 750	- oficinas 150 - 150 - 300
- oficina de solda150 - 200 - 300	- bancadas 300 - 300 - 750
- rampa de lançamento:	- áreas de lubrificação 100 - 100 - 200
. guindastes100 - 150 - 200	- poços de lubrificação 150 - 200 - 300

- lavagem		. estocagem de filmes sem revelações 100 - 150 - 200
- estacionamento interno		- dispensário:
- loja	300 - 500 - 750	. geral 100 - 150 - 200
5.3.27 Hangares (ver 5.3.34)		. mesa
- consertos e manutenção	300 - 500 - 750	. depósito de remédios 100 - 150 - 300
- revisão de motores	300 - 500 - 750	- banheiros:
5.3.28 Hospitais		
- sala dos médicos ou enfermeir	as:	. geral
. geral	100 - 150 - 200	. espelhos (iluminação suple- mentar)
. mesa de trabalho	300 - 500 - 750	- biblioteca
- quarto de preparação	150 - 200 - 300	- pronto-socorro:
- arquivo	100 - 150 - 200	. geral 300 - 500 - 750
- farmácia:		- corredores e escadas 75 - 100 - 150
. geral	150 - 150 - 300	- escritórios (ver 5.3.14)
. mesa de trabalho	300 - 500 - 750	- cozinhas 150 - 150 - 300
- trabalho com radioisótopos:		- laboratórios de análises:
. laboratório radioquímico	300 - 300 - 750	. sala de pesquisa 150 - 200 - 300
. salão de medidas	150 - 200 - 300	. mesa de trabalho 300 - 500 - 750
. mesa de trabalho	300 - 500 - 750	- salas de diagnósticos e terapêuticas:
- otorrinolaringologia:		. geral 150 - 200 - 300
. sala de exame	300 - 300 - 750	. mesa de diagnóstico 300 - 500 - 750
- autópsias:		- departamento cirúrgico:
. geral	300 - 500 - 750	. sala de operação (iluminação geral)
. depósitos de cadáveres	100 - 150 - 200	. sala de esterilização 300 - 500 - 750
- terapia:		- departamento dentário:
. física	150 - 200 - 300	
. aplicada	150 - 200 - 300	. sala de dentista (iluminação geral) 150 - 200 - 300
- lavabos	100 - 150 - 200	- lavatórios 100 - 150 - 200
- raio-X:		- departamento de maternidade:
. radiografias, fluoroscopia e câmara	100 - 150 - 200	. sala de partos (iluminação geral) 150 - 200 - 300
. radioterapia profunda e superficial	100 - 150 - 200	. berçário 75 - 100 - 150
. exames de provas		. sala de atendimento ao berçário 150 - 200 - 300
arquivos de filmes revelados	150 - 200 - 300	- Javanderia (ver 5 3 55)

- quartos particulares para pacientes:	- púlpito, com ofício
. geral100 - 150 - 200	5.3.31 Indústrias alimentícias
. cama150 - 150 - 300	- seleção de refugos 150 - 200 - 300
5.3.29 Hotéis e restaurantes	- limpeza e lavagem 150 - 200 - 300
- banheiros	- classificação pela cor (sala de cortes)
- espelhos (iluminação suplemen- tar)200 - 300 - 500	- cortes e remoção de caroços e sementes150 - 200 - 300
- corredores e escadas75 - 100 - 150	- enlatamento:
- lavanderia: (ver 5.3.55)	manânica (carreia
- sala de leitura:	. mecânico (correia transportadora)150 - 200 - 300
. geral100 - 150 - 200	. manual200 - 300 - 500
. mesa	. inspeção de latas cheias (amostras para ensaios)750 - 1000 - 1500
- cozinha:	- trabalho com latas:
. geral150 - 200 - 300	. inspeção
. local300 - 500 - 750	. selagem das latas 150 - 200 - 300
- quartos:	. arranjo de latas e acondiciona-
. geral100 - 150 - 200	mento em caixas de papelão 100 - 150 - 200
. cama (iluminação suplemen- tar)150 - 200 - 300	5.3.32 Indústria de artigos de ourivesaria e joalheria
. escrivaninha200 - 300 - 500	- geral750 - 1000 - 1500
. penteadeiras 200 - 300 - 500	- local1500 - 2000 - 3000
- salão de reuniões:	5.3.33 Indústria de automóveis
. salão de conferências100 - 150 - 200	 construção de carrocerias e chassis, montagem das par-
. tablados300 - 150 - 750	tes componentes 200 - 300 - 500
- exposições e demonstrações 200 - 300 - 500	- linha de montagem dos chassis
- sala de reuniões de hóspedes100 - 150 - 200	- montagem de carrocerias 200 - 300 - 500
- restaurantes100 - 150 - 200	- acabamento e inspeção 750 - 1000 - 1500
- lanchonetes150 - 200 - 300	• •
- auto-serviço150 - 200 - 300	5.3.34 Indústrias de aviões
- portaria e recepção150 - 200 - 300	- fabricação:
- centro telefônico150 - 200 - 300	. perfuração, rebitagem e pivotagem200 - 200 - 500
5.3.30 Igrejas e templos	. cabines de pulverização 300 - 500 - 750
- nave, entrada, auditórios, sem ofício30 - 50 - 75	 riscagem de chapas de alu- mínio, fabricação de gaba- ritos ou modelos de braça-
- nave, entrada, auditórios, com	deiras, parte da fuselagem, pecas das asas etc. 300 - 500 - 750

- solda:	. rolamentos de solas, colagem
. iluminação geral 150 - 200 - 300	do revestimento interno, mon- tagem e acabamento 300 - 500 - 750
. iluminação suplementar sobre o trabalho1500 - 2000 - 3000	5.3.37 Indústrias de cerâmicas
	- trituração, filtragem e prensa,
- montagem:	secagem 100 - 150 - 200
. trem de aterrissagem, monta-	- moldagem, acabamentos e
gens, peças das asas, casco de fuselagem e outras peças	limpeza 100 - 150 - 200
grandes	- coloração e vitrificação
- montagem final:	(grosseira) 300 - 500 - 750
	- coloração e vitrificação
. colocação dos motores, peças das asas, trem de	(delicada)750 - 1000 - 1500
aterrissagem, etc	- decoração manual750 - 1000 - 1500
. inspeção da fuselagem	5.3.38 Indústrias de chapéus
completa e equipamentos 300 - 500 - 750	tingimente impermedilização
. consertos das máquinas-	- tingimento, impermeabilização, limpeza e refinação
ferramenta 300 - 500 - 750	·
5.3.35 Indústrias de borrachas	 formação, dimensionamento, perfuração, confecção de
	aba, acabamento e passa-
 processamento de maté- rias-primas: 	gem a ferro 750 - 1000 - 1500
nas-primas.	- costuras e guarnecimento 1500 - 2000 - 3000
. trituração, vulcanização 100 - 150 - 200	
. calandragem 150 - 200 - 300	5.3.39 Indústrias de cimentos
outras operações:	- moagem, fornos 100 - 150 - 200
- outras operações:	- ensacamento
. máquinas para pneumáticos de veículos, mangueiras de	750
borracha, moldagem por	- escalas, painéis e instrumentos 300 - 500 - 750
compressão, moldagem por	5.3.40 Indústrias de confeitos
extrusão, refinação 150 - 200 - 300	- seção de chocolates:
- inspeção final 750 - 1000 - 1500	
5.3.36 Indústrias de calçados	. quebra, seleção, extração de gordura, alisamento e purifi-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	cação, transporte 150 - 200 - 300
- couros:	- fabricação de balas 300 - 500 - 750
 riscagem de modelos, cortes, costuras, formação de pares 	- recheios:
e classificação750 - 1000 - 1500	
. pregação com tachas, colo-	. mistura, fervura, amassamento . 150 - 200 - 300
cação de solas, pregueação,	. decoração manual 300 - 500 - 750
colocação nas fôrmas, colo- cação de vira, enrijecimento,	- confeitos consistentes:
limpeza, tingimento e poli- mento750 - 1000 - 1500	. mistura, fervura, amassa-
	mento
- borracha:	. corte, classificação e
. lavagem, tratamento de com-	acondicionamento 300 - 500 - 750
naata da harraaha aanfaaaãa	
posto de borracha, confecção de lencóis de borracha 100 - 150 - 200	5.3.41 Indústrias de conservas de carnes
de lençóis de borracha 100 - 150 - 200	
	5.3.41 Indústrias de conservas de carnes - abate de gado

- cozimento, moagem, enlata- mento e acondicionamento 150 - 200 - 300	 usinagem média e trabalhos de ajustador, trabalhos grosseiros de plainas, tornos e polimento300 - 500 - 750
5.3.42 Indústrias de couros	- usinagem de precisão de
- tanques 100 - 150 - 200	trabalhos de ajustador, máquinas de precisão
- limpeza, curtimento, estriagem,	automática, plainamento,
tingimento	tornos de precisão e po- limento de alta qualidade 750 - 1000 - 1500
- divisão, descarnamento e	
preparação150 - 200 - 300	 usinagem de alta precisão e trabalhos de ajustador 1500 - 2000 - 3000
- acabamento e inspeção300 - 500 - 750	5.3.49 Indústrias de papéis
5.3.43 Indústrias de fumos	
	 abertura e trituração, calan-
- secagem, rasgamento, corte e	dragem 150 - 200 - 300
mistura150 - 200 - 300	- máquinas de papel, cortes,
 preparação de melados, 	usinagem e refinação 150 - 200 - 300
essências e goma150 - 200 - 300	- máquinas de papel - lado
	úmido 150 - 200 - 300
- inspeção e classificação 750 - 1000 - 1500	umus100 200 000
	- máquinas de papel - lado
- máquinas para cigarros, charutos e filtros300 - 500 - 750	seco, inspeção, laboratório 300 - 500 - 750
Chardios e littos	
- encarteiramento e empaco-	5.3.50 Indústrias químicas
tamento	fd
5.3.44 Indústrias de gelo	 fornos de operação manual, secadores estacionários, cal- deiras e tanques de cristaliza-
	ção 150 - 200 - 300
- geral150 - 200 - 300	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5.3.45 Indústrias de gravação de desenhos e dizeres	 fornos mecânicos e tanques de cristalização, vasos de e-
- geral1500 - 2000 - 3000	vaporação, filtragem, alveja- mento150 - 200 - 300
5.3.46 Indústrias de luvas	- caldeiras de engrossamento,
- cortes, prensagem, perfuração750 - 1000 - 1500	extração, filtragem e equipa- mento de filtração, eletrólise 150 - 200 - 300
portaragas	indústria a raparação do ralá
- confecção de malhas,	 indústria e reparação de reló- gios, cronômetros e equipa-
classificação300 - 500 - 750	mento de precisão:
- costuras, guarnecimento, inspeção1500 - 2000 - 3000	. geral 1500 - 2000 - 3000
	5.3.50.1 Indústrias de sabão
5.3.47 Indústrias de materiais elétricos e telecomunicações	
- impregnação150 - 200 - 300	fervura, cortes, fabricação de pó e flocos150 - 200 - 300
- isolação300 - 500 - 750	- prensagem, acondicionamento
- enrolamento, bobinagem300 - 500 - 750	e embalagem, enchimento das caixas de papelão com sabão em pó e acondicionamento
- ensaios, inspeção300 - 500 - 750	das caixas 150 - 200 - 300
- trabalhos mecânicos e de montagem (ver 5.3.33)	5.3.51 Indústrias têxteis
5.3.48 Indústrias metalúrgicas	- algodão:
- usinagem grosseira e trabalhos	. abertura de fardos, batedores,
de aiustador	misturas, classificação 150 - 200 - 300

. cardação, estiragem, engoma- gem, enrolamento de bobinas	5.3.53 Indústrias de vestuário
e carretéis, fiação200 - 300 - 500	- inspeção do material 1500 - 2000 - 3000
. espulagem, classificação, urdimento300 - 500 - 750	- corte e passagem 750 - 1000 - 1500
. preparação dos rolos de	- costura e guarnecimento 750-1000-1500
urdume300 - 500 - 750	5.3.54 Indústrias de vidros
. tecelagem300 - 500 - 750 . inspeção (peças estacio- nárias)300 - 500 - 750	- salas de mistura e salões de fornos, moldagem e pressão, resfriamento e sopramento à maquina
. inspeção (peças em movi- mento rápido)750 - 1000 -1500	- esmerilhamento, corte dimensional, prateamento 300 - 500 - 750
. engrupagem automática750 - 1000 - 1500	- esmerilhamento fino, poli- mento, chanframento 300 - 500 - 750
. engrupagem manual300 - 500 - 750 - sedas e fibras sintéticas:	- gravação, polimento e
. desengomagem, tingimento,	inspeção 750 - 1000 - 1500
secagem150 - 200 - 300	5.3.55 Lavanderias
. enrolamento de bobinas e carretéis, retorção150 - 200 - 300	- lavagem de roupas 150 - 200 - 300
. urdimento, fiação300 - 500 - 750	- passagem de peças a ferro, pesagem, contagem e mar- cação
. tecelagem300 - 500 - 750	- calandragem, classificação 150 - 200 - 300
- lã:	- passagem manual a ferro de
. abertura de fardos, batedores, misturas, classificação 150 - 200 - 300	peças delicadas (saias e go- las de vestidos)
. lavagem, massaroqueiras 150 - 200 - 300	5.3.56 Lavatórios
. mistura150 - 200 - 300	- geral 100 - 150 - 200
. inspeção300 - 500 - 750	- espelho
 cardação, estiragem, engo- magem, retorção, enrolamen- 	5.3.57 Locais de armazenamento
to de espulas150 - 200 - 300	- armazéns gerais (não usados freqüentemente)
. fiação (branca)	- armazéns de fábricas (usados freqüentemente):
. fiação (colorida)300 - 500 - 750	. armazenamento de volumes
. tecelagem (branca)	grandes 150 - 200 - 300
. tecelagem (colorida)750 - 1000 - 1500 . urdimento300 - 500 - 750	. armazenamento de volumes pequenos 150 - 200 - 300
. engrupagem150 - 200 - 300	. armazenamento de volumes
5.3.52 Indústrias de tintas	muito pequenos 200 - 300 - 500
450, 200, 200	5.3.58Lojas
- geral150 - 200 - 300 - igualação de cores de acordo	- vitrinas e balcões (centros comerciais de grandes cidades):
com os padrões (localmente na fábrica)750 - 1000 - 1500	. geral750-1000-1500

. iluminação suplementar com facho concentrado 3000 - 5000 - 7500	- sala de embalagem150 - 200 - 300
	5.3.63 Pinturas
 vitrinas e balcões (outros locais fora dos centros comerciais): 	 imersão, pulverização, remoção de camadas antigas, lixamento,
. geral300 - 500 - 750	pintura e acabamento 200 - 300 - 500
. iluminação suplementar com facho concentrado1000 - 1500 - 2000	- pintura e acabamento de alta qualidade
- interior de:	- pintura e acabamento de
. loja de artigos diversos 300 - 500 - 750	qualidade superior (auto- móvel, piano, etc.)750 - 1000 - 1500
. centros comerciais 300 - 500 - 750	- polimento e brunimento 200 - 300 - 500
. outros locais300 - 300 - 750	5.3.64 Produtos de papel (caixas de papelão)
5.3.59 Marcenaria e carpintaria	- sala de fabricação 200 - 300 - 500
- serragem e aparelhamento, trabalho grosseiro150 - 200 - 300	- armazenamento 100 - 150 - 200
- dimensionamento, plainagem,	5.3.65 Residências
lixamento grosso, aparelha-	- salas de estar:
mento semipreciso, colagem, folheamento e montagem 200 - 300 - 500	Salas de Solai.
Tomodinatio e mantagem200 000 000	. geral 100 - 150 - 200
- aparelhamento de precisão,	
lixamento fino e acabamento 300 - 500 - 750	. local (leitura, escrita, bordado,
E 2 CO Mainhan de ferinhan	etc.) 300 - 500 - 750
5.3.60 Moinhos de farinhas	- cozinhas:
- moagem, peneiramento, purificação150 - 200 - 300	. geral 100 - 150 - 200
- embalagem150 - 200 - 300	. local (fogão, pia, mesa) 200 - 300 - 500
- inspeção do produto300 - 500 - 750	- quartos de dormir:
- limpeza de peneiras, passagem,	400 450 000
inspeção de tanques	. geral
5.3.61 Museus	. local (espelho, penteadeira, cama)200 - 300 - 500
- geral75 - 100 - 150	- hall, escadas, despensas, garagens:
- quadro (iluminação suplemen- tar)150 - 200 - 300	. geral75 - 100 - 150
- esculturas e outros objetos 300 - 500 - 750	. local200 - 300 - 500
5.3.62 Padarias	- banheiros:
- sala de mistura150 - 200 - 300	. geral 100 - 150 - 200
- porta-massa (iluminação verti-	. local (espelhos) 200 - 300 - 500
cal)100 - 150 - 200	5.3.66 Restaurantes (ver 5.3.29)
- sala de fermentação100 - 150 - 200	5.3.67 Siderúrgicas
- sala de preparação150 - 200 - 300	- depósito de matérias-primas 100 - 150 - 200
- espaço de forno150 - 200 - 300	- áreas de carregamento 150 - 200 - 300
- decoração de moldagem200 - 300 - 500	areas ac sarregamento 100 - 200 - 300

- enchimento de fornos:	. impressão 200 - 300 - 500
. poço de resíduos 150 - 200 - 300	. mesas de fôrmas 300 - 500 - 750
. aberturas para inspeções 150 - 200 - 300	. revisão 300 - 500 - 750
- fundição de lingotes 150 - 200 - 300	- seção eletroquímica:
- depósitos de lingotes 150 - 200 - 300	. gravação, retocagem e acaba- mento de matrizes 300 - 500 - 750
- conserto de portas do forno e material refratário	. estereotipagem 200 - 300 - 500
- depósito de refugo 150 - 200 - 300	- litografia:
- fabricação de aço 150 - 200 - 300	. gravação, tiragem de provas 200 - 300 - 500
- compartimento de trituração 150 - 200 - 300	. retocagem e inspeção 300 - 500 - 750
5.3.68 Soldas	. preparação de cores 300 - 500 - 750
- iluminação geral 150 - 200 - 300	. cobrimento (máscaras) 300 - 500 - 750
- solda de arco de precisão	5.3.73 Trabalhos com couros
(manual) 1500 - 2000 - 3000 5.3.69 Tapeçarias	- prensagem, enrolamento e polimento
- estofamento de móveis 300 - 500 - 750	- inspeção, classificação, corte e costura750 - 1000 - 1500
5.3.70 Terminais de vídeo	5.3.74 Tratamento de carvão
- leitura de documentos (para datilografia)	- trituração, peneiramento, lavagem150 - 200 - 300
- teclado 300 - 300 - 300	- classificação (correia trans-
5.3.71 Tinturarias	portadora) 200 - 300 - 500
- marcação, classificação, lava- gem e limpeza150 - 200 - 300	5.3.75 Usinas de aço
	- forjas 150 - 200 - 300
- inspeção e remoção de man- chas 1500 - 2000 - 3000	- laminação:
- passagem de roupas (a máquina ou manual) 300 - 500 - 750	. uma fase de laminação, la- minação a quente de tiras, laminação a frio de tiras e chapas
- consertos e modificações750 - 1000 - 1500	. trefilação de tubos, verga-
5.3.72 Tipografias	lhões e fios
- fundição de tipos:	- fabricação de chapas:
. confecção de matrizes 300 - 500 - 750	. estanhagens, galvanização, laminação a frio150 - 200 - 300
. fundição de tipos (mecânica ou manual), classificação 200 - 300 - 500	- salas de máquinas 150 - 200 - 300
- oficinas tipográficas:	- inspeção:
. inspeção de cores 750 - 1000 - 1500	. chapas pretas, chapas lamina- das 300 - 500 - 750
. montagem de tipos na má- quina, sala para a montagem manual de tipos 200 - 500 - 750	. chapas estanhadas e outras superfícies claras 300 - 500 - 750

5.3.76 Usinas de açúcar

- moagem, mistura, fervura, transporte	150 - 200 - 300
- usinagem centrífuga, purifica- ção, peneiramento	300 - 500 - 750
- Inspeção de cor	750 - 500 - 750
- armazenamento	100 - 150 - 200

5.3.77 Usinas de leite

 sala de esterilização, armazenamento de garrafas, instalações de lavagem de latas pa-

ra leite, instalações de resfria- mento, salão de resfriamento, pasteurização e separação de
cremes 150 - 200 - 300
- classificação de garrafas 150 - 200 - 300
- inspeção na máquina de lavar 300 - 500 - 750
- inspeção durante o enchi-
mento
- sala de pesagens 100 - 150 - 200
- balanças 150 - 200 - 300
- laboratórios 300 - 500 - 750

