Les points de repère qui doivent être marqués sur les radiographies sont les suivants :

1) Le point supéro-médial de la surface claviculaire de l'articulation sterno-claviculaire
2) Le point inféro-médial de la surface claviculaire de l'articulation sterno-claviculaire
3) Le point à mi-distance entre point 1 et point 2 sur le rebord médial du versant claviculaire l'articulation sterno-claviculaire (au centre de la surface claviculaire de l'articulation sterno-claviculaire)
4) Le point supéro-latérale de la surface claviculaire de l'articulation acromio-claviculaire
5) Le point inféro-latérale de la surface claviculaire de l'articulation acromio -claviculaire
6) Le point à mi-distance entre point 4 et point 5 sur le rebord latéral du versant claviculaire l'articulation acromio-claviculaire (au centre de la surface claviculaire de l'articulation acromio-claviculaire)
7) Le point supéro-médial de la surface acromiale de l'articulation acromio-claviculaire
8) Le point inféro-médial de la surface acromiale de l'articulation acromio -claviculaire
9) Le point à mi-distance entre point 7 et point 9 sur le rebord médial du versant acromial de l'articulation acromio-claviculaire (au centre du versant claviculaire de l'articulation acromio-claviculaire)
10) Le point sur la fosse supra-épineuse à l'intersection entre la coracoïde et la fosse sus-épineuse.
11) Le point sur la partie médiale de la fosse sus-épineuse.
12) Le point entre 10 et 11, sur la fosse sus-épineuse
13) Le point de la coracoïde qui est le plus proche de la clavicule
14) Le point sur la clavicule qui passe par la normal de 10-11-12, le point 13 et qui fait l'intersection avec le rebord inférieur de la clavicule

Mesures :

Mesure de l'angle entre 10-11-12 et milieu 1-2 et 4-5.

Distance 1-2 par rapport à 3

Distance 5-8 par rapport à 4-5 pour évaluer de la parte de réduction de l'articulation acromioclaviculaire