


Defectos de la tela

Defectos son todas aquellas anomalías que se presentan durante el proceso de tejeduría, pueden ser causadas por problemas que tenga el material en el transcurso del proceso antes de llegar al telar, o por deficiencias tanto de la máquina como de los operarios.



2.2. Arco 2.11. Barrado 2.14. Barrado por trama









2.19. Borra tejida

2.20. Bucle, crespo

2.24. Carretera

2.29. Contaminación









2.87. Mancha (stain)


2.88. Mancha (spot)

2.94. Marra (Bunch)

2.95. Marca (mark)










2.96. Marca por abrasión

2.97. Marca decatizante, marca de costura

2.100. Marca de peine 2.101. Marca de orillo









2.102. Marca de pinza

2.116. Nudo

2.117. Ojo de perdiz 2.118. Orillo defectuoso










2.119. Orillo holgado 2.126. Pasada templada

2.128. Patas de gallo 2.129. Pelusa










2.130. Pierna, sesgo, oblicuidad

2.132. Picas o piques

2.133. Quiebre

2.135. Raya por peine









2.137. Repelado

o trama rota

2.141. Reviente de trama 2.144. Sobreretorcidos 2.156. Trama sucia