


RECETA QUÍMICA Y PROCEDIMIENTO PARA EL TINTURADO DE FIBRAS ACRÍLICAS

FIBRAS ACRÍLICAS

Método de disolución de los colorantes catiónicos

- Empastar con una solución de ácido acético 40 %.
- Añadir agua hirviendo bajo agitación constante.



Referencia:

Lockuán, F. (2012). *La industria textil y su control de calidad*. *Aspectos preliminares*. https://issuu.com/fidel_lockuan/docs/i._la_industria_textil_v_su_control_de_calidad