

Figura 20. Factor de riesgo.

Riesgo	Factor de riesgo
Físico	Ruido Vibraciones Temperaturas extremas Iluminación Radiación Presión anormal
Químico	 Material particulado Polución Vapores Gases Humos
Biológico	Bacteria Virus Parásitos
Psicosociales	 Estrés Monotonía labores Actividades bajo presión Sobre carga de trabajo
Ergonómicos	 Mala postura Movimientos repetitivos Esfuerzo físico Malas condiciones del puesto de trabajo Cambios extremos de temperatura
Mecánicos	 Mal accionamiento maquinaria Mala manipulación de herramientas Equipos en malas condiciones
Eléctricos	Alta tensiónBaja tensiónElectricidad estática
Locativos	 Estructurales Instalaciones inseguras Superficies de trabajo Poco espacio de trabajo Mal almacenamiento Mala organización del puesto de trabajo