

PATRONAJE DE PRENDAS DE VESTIR



Pasos para tener en cuenta en el levantamiento del patrón falda básica

Atendiendo a los llamados de acción anterior, a continuación, se presentan los pasos detallados para realizar la base de falda:

1. Trazar un rectángulo con las medidas correspondientes a la talla:


- » Ancho: contorno de Cadera/2.
- » Largo: largo de falda o rodilla.

Localizar las líneas:

- » Largos: cintura y rodilla, entre cintura y rodilla aparece la línea de altura de cadera.
- » Anchos: centro frente y centro atrás, la división entre delantero y posterior es costado.

3. Identificar cada uno de los puntos de referencia en la parte posterior:

- » Cintura: en la medida de cintura se aumenta los centímetros de pinza. Esta puede variar dependiendo de diferentes factores como silueta, tipo de cuerpo, edad.
- » Pinza: la pinza se compone por largo y ancho, en el manual se sugiere trabajar un ancho de 3cm. Pero cuando se realiza sobre medida también se puede obtener con ¼ busto – ¼ cintura para obtener el ancho pinza
- » Ancho de pinza: se compone por primer y segundo lado de pinza, por lo general se suele distribuir el ancho de pinza a lado y lado del vértice, es decir en este caso que la pinza es de 2cm, la distribución se hace desde el vértice de pinza 1cm a cada lado.



Fuente: SENA, 2021



PATRONAJE DE PRENDAS DE VESTIR



» Largo de pinza: el largo de pinza se encuentra estandarizada en el manual, o se puede sacar por medida deducida.

4. Desniveles de cintura:

- » En el punto de cintura costado posterior se debe subir 1 cm, con el fin mantener los desniveles de cintura.
- » En el punto de cintura centro atrás se debe bajar 1 cm, con el fin favorecer la curva de cintura, frente al volumen de los glúteos.
- 2. Marcar líneas desde la línea de profundidad de sisa, mitad hacia arriba, mitad hacia abajo.
- **5. Separación de busto y/o vértice de pinza:** desde los básicos se suelen identificar los puntos de vértice de pinza.
- **6. Curva de cadera:** unir desde el punto de cintura costado en línea curva, hasta la línea base de costado, suavizando la unión.
- 7. Marcar o repisar el trazo de la falda base posterior, centro atrás, cintura, pinza, costado, largo.
- **8.** Luego de tener finalizada la parte posterior, se debe identificar cada uno de los puntos de referencia en la parte delantera, se debe tener en cuenta los mismos pasos de la parte posterior.



PATRONAJE DE PRENDAS DE VESTIR



Equipo de Gestores de Repositorio

» Paola Angélica Castro Salazar - Ledy Johana Velásquez Hernández Administrador Repositorio de Contenidos y Gestores de Repositorio.

Regional Antioquía – Centro de Diseño, confección y moda.

Recursos Gráficos

Fotografías y vectores tomados de <u>www.shutterstock.com</u> y <u>www.freepik.com</u>



Este material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de la licencia que el trabajo original.

