

El trazo y corte es una actividad esencial en la fabricación de prendas de vestir. Los conocimientos y habilidades necesarios para realizar esta actividad correctamente permiten optimizar el uso de los materiales, mejorar la calidad de las prendas y garantizar la seguridad de los trabajadores. A continuación puede revisar un esquema gráfico que explica especialmente los dos procesos: el trazo y el corte.

