
ENHEBRADO Y PUESTA A PUNTO DE MÁQUINA RECUBRIDORA

SANDRA CECILIA GUTIERREZ HERNÁNDEZ INSTRUCTORA CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑOY LA MANUFACTURA

RECUBRIDORA CAMA CILÍNDRICA VS CAMA PLANA





MODELOS DE MÁQUINAS RECUBRIDORAS














MAQUINA RECUBRIDORA



ENHEBRADO

- 1. Tensor y *looper* inferior.
- 2. Tensor y recubridor.
- 3. Tensor y aguja interna (mano derecha).
- 4, Tensor y aguja del centro.
- 5. Tensor y aguja externa (mano izquerda)

Muestra costura 3 agujas con recubridor



Revés de la costura





MAQUINA RECUBRIDORA


RECUERDA REVISAR




- El calibre y punta de la aguja, que sea el indicado para el tipo de material a trabajar.
- La punta de la aguja no debe tener defectos (despuntada, torcida, partida).
- Portahílo debe estar alineado con los guiahílos del árbol.
- Los hilos deben pasar por el centro de los platos de cada tensor.
- Referencia de la aguja B63 o UY 128.
- La posición de las agujas: ranura larga vista de frente; muesca, rebaje o chafan parte posterior.
- El enhebrado de las agujas va de frente.


CMTCI


CMTC Instructora Nancy Camargo




Guiahílo antes de leva









Hilo 5: aguja 1

