
Confecciones Industriales





Mantenimiento en la industria de la confección



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

14:30

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SUBDIRECCION TECNICOPEDAGOGICA División de Industria

Confecciones Industriales

Mantenimiento en la industria de la confección (problemas técnicos y soluciones)

Industrial

Grupo de trabajo

Elaborado por :

HUMBERTO TABARES LOPEZ

Instructor Regional Antioquia - Chocó

Revisado por

ARMANDO VARGAS P.

Ingeniero Industrial

Instructor Regional Bogotá, Cundinamarca

NOHORA ELSA SUAREZ D.

Diseñadora

Instructora Regional Bogotá, Cundinamarca

Artes

MARLENE ZAMORA C.

Impresión

SAN MARTIN OBREGON Y CIA.

Cervantes Impresores

Contenido

		Pág.
Objetivo		5
1er. problema -	Rotura del hilo de agua	6
2do. problema -	Costuras de mala calidad	8
3er. problema -	Rotura de hilo inferior	9
4o. problema -	Puntadas que se saltan (bastas)	10
5o. problema –	Transporte defectuoso del material	12
6o. problema -	Costuras de mala calidad	13
7o. problema –	Daños en la tela	14
8o. problema –	Problemas por Iubricación	15
9o. problema -	Funcionamiento pesado de la	
	máquina	16
10o. problema –	Funcionamiento ruidoso de la	
	máquina	17
11o. problema –	Recalentamiento de la máquina	18
12o. problema –	Recalentamiento del motor	19
13o. problema –	Pérdida de velocidad en la	
	máquina	20

Objetivo

Este tema, permitirá al alumno, informarse de la variedad de problemas mecánicos, que se ocasionan en las máquinas de confección, y podrá utilizar este módulo, como guía para posibles soluciones.

1er. Problema

ROTURA DEL HILO EN LA AGUJA

CAUSA	SOLUCION
Barra de aguja gastada.	- Cambiar la barra.
- Barra de aguja torcida.	 Enderezar o cambiar barra.
 Bujes de la barra de aguja des- gastados. 	 Cambiar bujes.
 Guía hilos con rebabas ó ranuras. 	 Pulir, rectificar o cambiar guíahilos.
 Hilo del tomador de lazada no sale libremente. 	 Sincronizar con relación a la aguja. Pulir rebabas o retirar re- tenedor.
- Hilo de mala calidad.	 Cambiar conos, cambiar de marca aumentar calibre si es po- sible.
 Hilo inadecuado según el material a coser. 	 Usar hilo de la misma fibra del material. Usar lubricante para el hilo.
 Hilo inadecuado según la pro- porción aguja-material. 	 Emplear aguja apropiada según el espesor del material y usar ca- libre de hilo según diámetro de la aguja.
 Aguja torcida. 	 Cambiar aguja.
 Aguja despuntada. 	- Cambiar aguja.
 Aguja muy delgada para hilo empleado. 	 Cambiar aguja por una más gruesa. Si es posible cambiar bilo

- Sistema de aguja inadecuada.
- Discos de tensión con obstrucciones o rebabas.
- Tomador de lazada con filos o rebabas.
- Dientes con filos.
- Plancha de dientes con rebabas.
- Punta del tomador de lazada rota.
- Palanca tirahilo con desgastes o desincronizada.
- Prensatelas descentrado o con rebabas.
- Prensatelas torcido.
- Mecanismo alimentador desincronizado.
- Mal enhebrada la máquina.
- Tensión excesiva del hilo inferior.
- Recalentamiento de aguja.

- Colocar aguja apropiada.
- Limpiar discos pulirlos o cambiarlos.
- Pulir o cambiar tomador de lazada.
- Pulir o cambiar los dientes.
- Pulir o cambiar plancha.
- Cambiar tomador de lazada.
- Pulir o cambiar palanca tirahilo sincronizar correctamente.
- Centrar prensatela, pulir o cambiarlo.
- Enderezar o cambiar prensatelas.
- Sincronizar correctamente el alimentador.
- Enhebrar correctamente según catálogo.
- Disminuir tensión inferior; revisar sincronización del mecanismo alimentador.
- Rebajar la velocidad a la máquina o lubricar el hilo si es posible.

COSTURAS DE MALA CALIDAD

COSTORAS DE MALA CALIDAD		
CAUSA	SOLUCION	
Pie prensatelas gastado.	Rectificar o cambiar el pie.	
 Tipo de punta de aguja inade- cuado. 	 Cambiar aguja por una apropia- da. 	
- Poco o demasiado corte de tela.	 Sincronizar distancia de las cu- chillas. 	
 Corte defectuoso de material. 	- Afilar o cambiar cuchillas.	
 Número de puntada por pulgada muy alto o muy bajo. 	 Poner la longitud de puntada adecuada. 	
 Tipo de puntada inapropiada se- gún la operación que se hace. 	 Usar la máquina apropiada. 	

3er. Problema

ROTURA DE HILO INFERIOR

CAUSA	SOLUCION
 Agujero de la plancha con filo o rebabas. 	 Pulir el agujero o cambiar la plancha.
- Barra de aguja muy baja.	- Sincronizar a la altura correcta.
 Demasiada tensión del hilo inferior. 	 Disminuir tensión inferior-revisar sincronización del mecanismo alimentador.
- Hilo de mala calidad.	 Cambiar hilo por uno de mejor calidad.
 Dientes con filos. 	 Pulir o cambiar dientes.
 Rebabas en el tomador de laza- da. 	 Pulir tomador de lazada.
- Hilo inferior no sale libremente.	 Revisar enhebrado a partir del porta conos-revisar caja bobina si es de este sistema la máquina.
- Tensión del hilo inadecuado.	 Utilizar tensión apropiada.
 Mal funcionamiento del resorte tirahilo o falta de este. 	 Sincronizarlo correctamente co- locarle el resorte.

PUNTADAS QUE SE SALTAN (BASTAS)

CAUSA	SOLUCION
 Aguja demasiado alta o baja. 	 Sincronizar correctamente con relación al tomador de lazada.
 Aguja despuntada o tornida. 	 Cambiarla por una nueva.
- Sistema de aguja inadecuado.	Usar el sistema apropiado.
 Aguja de mala calidad. 	 Usar aguja de buena calidad.
 Barra de aguja torcida o gasta- da. 	 Enderezar o cambiar la barra de aguja.
 Barra de prensatelas torcida. 	 Enderezar la barra del prensate- las.
- Tomador de lazada despuntado.	Hacerle punta nueva o cambiar- lo.
 Mal sincronizado tomador de la- zada o muy separado de la agu- ja. 	 Sincronizarlo correctamente con relación a la aguja.
 Orificio de la plancha muy pe- queño o con suciedad. 	 Ampliar el agujero - cambiar la plancha - limpiar.
 Prensatelas descentrado. 	 Centrar con relación a la aguja.
 Tela con demasiado apresto. 	 Cambiar sistema de aguja lubri-

car el hilo.

- Resorte tirahilo no funciona correctamente.
- Hilo de mala calidad.
- Hilo inadecuado.

- Sincronizar correctamente el resorte.
- Cambiar hilo por uno de mejor calidad.
- Usar hilo apropiado.

TRANSPORTE DEFECTUOSO DEL MATERIAL		
CAUSA	SOLUCION	
 Prensatelas torcido o con des- gastes. 	 Enderezar el prensatelas o cambiarlo. 	
 Prensatelas mal calibrado (no pisa bien el material). 	 Sincronizar correctamente el prensatelas. 	
 Eje del transportador con juego longitudinal. 	 Quitarle el juego por medio de topes o correr los bujes. 	
 Pie prensatelas con asperezas. 	 Pulir el pie o cambiarlo. 	
 Prensatelas rígido o pegado. 	 Cambiar prensatelas por uno articulado o suavizarlo. 	
 Plancha de dientes en mal esta- do. 	- Revisar o cambiar la plancha.	
 Dientes muy gastados. 	 Cambiar los dientes. 	
 Mecanismo alimentador mal sin- cronizado. 	 Sincronizar correctamente el mecanismo alimentador. 	
 Dientes muy bajos inadecuados o sucios. 	 Dar la altura correcta - cambiar- los por unos apropiados para el material a coser, limpiarlos. 	
 Mecanismo del prensatelas pegado. 	 Suavizar y lubricar el mecanismo. 	
 Horquilla o biela del transporta- dor con desgastes. 	 Cambiar la horquilla o biela. 	

- Airistar v anrátala high

Transportador suelo

SOLUCION

COSTURAS DE MALA CALIDAD

CAUSA

			002001011
_	Agujero de la plancha muy grande.		Tapar, perforar y pulir agujero de la plancha - cambiar la plancha.
-	Agujero de la plancha muy pequeño.		Ampliar agujero o cambiar la plancha.
	Defectos en el ojo de la palanca tirahilo.		Pulir o cambiar la palanca tirahilo.
_	Tensor defectuoso.		Revisar corregir y limpiar el tensor.
-	Mal devanado.		Cambiar bobina por una bien de- vanada y revisar devanador.
-	Hilo de mala calidad.		Cambiar hilo por uno de buena calidad.
-	Hilo inadecuado para el material que se cose.		Usar hilo apropiado en los factores de: calidad, fibra, torsión y título.
-	Presión del prensatela inadecuado.		Dar la tensión correcta según la tela que se cose, revisar el me- canismo del prensatelas.
_	Tensiones desniveladas.		Tensionar correctamente según manual de puntadas.
_	Aguja despuntada o torcida.	-	Cambiar aguja.
-	Transportador desajustado.	- ,	Ajustarlo y sincronizarlo bien.

DAÑOS EN LA TELA

CAUSA	SOLUCION
 Hilos del tejido de la tela corta- dos o picados. 	 Cambiar la aguja revisar los dientes.
 Tela de tejido de punto con bole- ros (Fuquer) al ser cosida. 	 Utilizar alimentador diferencial - revisar tensiones de los hilos - manipular bien la tela.
Huellas de los dientes o el prensatelas.	 Revisar y pulir los dientes - dis- minuir presión del prensatelas revisar mecanismo del prensate- las.
 La tela sufre enganchones. 	 Revisar y pulir la plancha, dientes y prensatelas.
- Cortadura de la tela.	 Colocar una longitud de puntada apropiada.
 Fusionamiento de la tela, en la perforación de la aguja. 	 Disminuir la velocidad de la máquina. Emplear aguja con revestimiento - lubricar el hilo.
- La prensa se ensucia.	 Revisar: sistema de lubricación bujes del mecanismo del prensatela, bujes del mecanismo de la barra de aguja - empaques de la máquina, limpiar dientes y gancho rotatorio con acetona.

PROBLEMAS POR LUBRICACION

CAUSA

- Recalentamiento de mecanismos o partes del bastidor de la máquina.
- La máquina consume demasiado lubricante.
- El lubricante ensucia la prenda.

 El lucricante pierde muy fácil sus propiedades.

- SOLUCION
- Revisar: Nivel del lubricante, cualidades físicas y químicas, tipo de lubricante empleado. sistema de lubricación.
- Revisar: Empaquetadura tornillería de los depósitos de aceite, bujes, retenedores, tapones.
- Revisar el lubricante y cambiarlo si está sucio. además revisar que no se este saliendo por: bujes retenedores tapas empaques, etc.
- Utilizar un tipo de lubricante de mejor calidad. Cambiar el tipo de lubricante.

FUNCIONAMIENTO PESADO DE LA MAQUINA

CAUSA	SOLUCION
 Arbol torcido. 	 Enderezar y verificar en marmol, calentar y enderezar en torno. Cambiarlo por uno nuevo.
- Armado defectuoso.	 Armar correctamente según principios mecánicos y catálogo de partes.
 Correa de trasmisión motor máquina con excesiva tensión. 	 Destensionar del motor. Cam- biarla por una de más longitud si el motor no da para regular.
 Demasiado ajuste o mala lubri- cación. 	 Suavisar los ajustes mecánicos, revisar sistema de lubricación y lubricante.
 Algún eje o barra torcidas. 	 Enderezar y verificar en marmol. Calentar y enderezar en torno. Cambiar por un repuesto nuevo.

FUNCIONAMIENTO RUIDOSO DE LA MAQUINA

CAUSA	SOLUCION
Desgastes en las partes articuladas de la máquina.	 Ajustar correctamente, cambiar articulaciones.
 Falta de lubricación. 	 Revisar sistema de lubricación y tipo de lubricante. Aumentar fre- cuencia de lubricación cuando es manual.
 Juego longitudinal del árbol principal. 	 Eliminar juego de los bujes, to- pes o volante.
 Juego longitudinal de los ejes del alimentador. 	 Eliminar juego de los bujes o to- pes.
 Bujes de la máquina gastados. 	- Cambiar los bujes.
 Rodamientos en mal estado. 	 Cambiar los rodamientos por unos nuevos.
 Suciedad entre la plancha de aguja y los dientes. 	 Quitar la plancha de dientes y limpiar con aire a presión o bro- cha. Fijar una frecuencia para

realizar esta limpieza.

RECALENTAMIENTO DE LA MAQUINA

CAUSA	SOLUCION
 Muy ajustados los mecanismos. 	- Suavizar y dar el ajuste correcto.
- Demasiado lubriante.	 Rebajar el nivel del lubricante hasta el límite correcto.
- Falta de limpieza.	 Efectuar una limpieza adecuada y periódica
 Obstrucciones en el sistema de lubricación. 	 Desconectar las mangueras y tuberías, limpiar con aire a pre- sión.
- Falta de lubricante.	 Aumentar el nivel o la frecuencia de lubricación si es manual.
- Lubricante inadecuado.	 Utilizar un lubricante adecuado y de buena calidad.
Demasiada velocidad.	 Trabajar la máquina a la veloci- dad indicada - según catálogo del fabricante.

SOLUCION

 Cambiar motor y usar uno adecuado en potencia y velocidad.

RECALENTAMIENTO DEL MOTOR

CAUSA

- Potencia del motor inferior a la

na.

necesaria para mover la máqui-

CAUSA	SOLUCION	
 Demasiada tensión en la banda de transmisión motor-máquina. 	 Destensionar la banda o colocar una un poco más larga. 	
- Eje del motor torcido.	 Enderezarlo en torno. 	
- Rodamientos en mal estado.	 Cambiarlos por nuevos. 	
 Bujes gastados. 	 Cambiar bujes. 	
- Falta de mantenimiento.	 Realizar un mantenimiento ade- cuado con una frecuencia de 6 meses. 	
 Muy tensionado el embrague - freno. 	 Dar el ajuste adecuado - cambiar discos del embrague y freno. 	
 Conexiones eléctricas en mal estado o flojas. 	 Revisar, reparar y ajustar correctamente las conexiones. 	
 Conectar a un voltaje inadecua- do. 	 Conectar correctamente en lo relacionado a fases y voltios. 	
 Máquina con funcionamiento pesado. 	 Reparar la máquina correcta- mente. 	

PERDIDA DE VELOCIDAD EN LA MAQUINA

SOLUCION CAUSA Máquina con funcionamiento pe- Reparar la máquina y ajustarla. sado (pegada). - Correa, volante y polea del mo- Limpiar y secar bien estos tres tor con lubricante. elementos - Correa de un tipo inadecuado Cambiar banda o cambiar polea. para el tipo de polea empleada. Correa en mal estado. Cambiar correa. Correa destencionada. Tensionar correctamente o cambiar por una más corta. Motor en mal estado de funcio-- Revisar el motor y hacerle el namiento mantenimiento adecuado. - Caida en voltaje de entrada al Interrumpir la entrada de comotor. rriente al motor inmediatamente y no conectarlo hasta que dicho voltaje suba de nuevo. Caida de una de las fases del Desconectar y colocar la fase caida, revisar los fusibles - revimotor. sar el cable que conduce la corriente y observar si no tiene in-

terrupciones.

CONFECCIONES INDUSTRIALES

AREA	TITULO	No.
PATRONAJE	Proyecto y proceso de una prenda de vestir	1
	Transfprmación del patrón básico según las diferentes	2
	configuraciones anatómicas	
	Ficha descriptiva de la camisa	3
	Elaboración del patrón básico de camisa	4
	Elaboración de tablas de tallas para camisa y toma de medidas	5
	Escalado de camisa	6
	Elaboración del patrón básico de camisade niño	7
	Elaboración básico del patrón para para blusa	8
	Ficha descriptiva del pantalón	9
	Elaboración de patrón básico de pantalón	10
	Elaboración de tablas de tallas para pantalón y toma de medidas antrópometricas	11
	Elaboración de los patrones básicos de pantaloneta y pantalón corto. Variación de pantalón clasico	12
	Cuadro general de tallas para elaborar patrón básico de pantalón femenino	13
	Elaboración de patrones básicos de pantalón corto y bermudas	14
	Elaboración de patrones básicos para faldas	15
CORTE	Procesos básicos en sala de corte	16
	Organización y administración del departamento de corte	17
	Selección de las máquinas para sala de corte	18
	Programación y liquidación de producción para sala de corte	19
	Planificación del corte en sala industrial	20
	Operaciones auxiliares del corte industrial	21
DISEÑO Diser	Diseño de blusas	22
	Diseño de mangas	23
ORGANIZACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN	Organización y planeación del departamento técnico	24
CORTE	Aspectos generales del departemento de control de calidad	25
	Procedimientos para el control de calidad	26
	Control de calidad en la confección	27
	Control de calidad en hilos y telas	28
	Control de calidad en cierres (cremalleras)	29
	Mantenimiento en la industria de la confección (problemas técnicos y soluciones)	30
	Transporte u almacenaje de telas	31