DESPIECES

El plano nunca se corta:

Este debe quedar archivado para hacer sobre el las correcciones y ajustes



DESPIECES

En cada pieza se marcan: Señalización + Costuras + Complementos



DESPIECE DEL PLANO

Señalización: Información de corte y producción, que debe marcarse en cada patrón

Costuras: medida que se adiciona al borde de las piezas que se ensamblan; varia de acuerdo a la maquinaria o acabado.

gráficas de construcción, eliminando el uso de textos y referencias alfa numéricas, otros nos indican de que manera deben esta aplomados los patrones despiezados para su corte.

Es importante anotar que en el momento de despiezar el patrón, para su identificación, cada pieza debe estar marcada así:

- Nombre de la pieza
- Referencia
- Talla
- Nombre del patronista

Simbología para corte

- Numero de veces a cortar
- Piquetes de confección
- líneas de aplome

Otras especificaciones: se pueden anexar datos de estampación, cambios de color o material, acabados especiales, ubicación de bolsillos, etc.

en la siguiente pagina, encontrara claves geométricas de indispensable compresión en el trazo de patrones.





Complementos: Plantillas, información y/o medidas que se adiciona para