

The background image shows a person with long brown hair, seen from the back, inspecting a light-colored jacket on a mannequin. The jacket is on a hanger, and other clothes are visible in the background. The person's hands are touching the collar area of the jacket.

TIPOS DE DEFECTOS SEGÚN VISIBILIDAD EN PRENDA

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS E INFORMES DE CALIDAD

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

ÁREA	TIPO DE DEFECTO	ÁREA DE VISIBILIDAD	CRITICO	MAYOR	MENOR
TELA	Neps en tela.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible			X
	Agujeros, cortes o daños.	Visible	X		
		Menos Visible	X		
		No visible	X		
	Daños producidos por la aguja.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible		X	
	Pilling: vellosidad irregular en tela.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible		X	
	Tejido contaminado.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible		X	
	Defectos de barrado, cabo roto, falta de aguja, mota, etc.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible		X	
	Color no correcto en menor grado.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible		X	
	Color no correcto en mayor grado.	Visible	X		
		Menos Visible	X		
		No visible	X		
	Peso incorrecto mayor al 5 %.	Visible	X		
		Menos Visible	X		
		No visible	X		
	Peso incorrecto igual o menor al 5 %.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible		X	
INSUMOS	Variantes del tono del hilo.	Visible		X	
		Menos Visible			X
		No visible			X
	Variantes del tono del insumo(encaje, cintas, sesgos, entre otros).	Visible		X	
		Menos Visible			X
		No visible			X

ÁREA	TIPO DE DEFECTO	ÁREA DE VISIBILIDAD	CRITICO	MAYOR	MENOR
CONFECCIÓN	Piezas asimétricas.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible		X	
	Costuras rotas.	Visible	X		
		Menos Visible	X		
		No visible	X		
	Costuras abiertas.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible		X	
	Costuras recogidas.	Visible	X		
		Menos Visible		X	
		No visible		X	
	Costuras torcidas.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible			X
	Costuras interiores sin pulir.	Visible			X
		Menos Visible			X
		No visible			X
	Saltos de puntada.	Visible	X		
		Menos Visible		X	X
		No visible			
	Costuras sin rematar.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible		X	
	Pespunte irregular.	Visible		X	
		Menos Visible			X
		No visible			X
	Reprocesos visibles.	Visible	X		
		Menos Visible		X	
		No visible			
	Medida de largo de puntada no correcta.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible		X	
	Hilos sueltos.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible		X	
	Falta de cases de costuras.	Visible		X	
		Menos Visible		X	
		No visible			X

Observe en las figuras las áreas de visibilidad.

- ☐ Área visible
- ☐ Área menos visible
- ☐ Área no visible



