Verificación de requisitos de instalaciones eléctricas

Conformidad, declaración de cumplimiento, dictamen de inspección, ONAC.



El cumplimiento de los requisitos de retie y retilap se garantiza mediante la "Declaración de cumplimiento" para todas las instalaciones y el "Dictamen de inspección, por esta razón es de suma importancia contar con personal capacitado y especializado en el área, previniendo y/o mitigando los posibles problemas que puedan surgir a éste respecto. En el siguiente mapa conceptual se informa de los aspectos más importantes sobre éste tema:

