

## საყინულის კონფიგურაცია

2 ის გვ. 1

დზეის შესაბამისი ნებართვის მქონე მომხმარებელს შეუძლია ნიმუშებისათვის საცავის მოწყობა. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს საყინულის კონფიგურაციისათვის.

1. **დზეის პანელიდან** აირჩიეთ საყინულე ლაბორატორიის ჩამოსაშლელი მენიუდან. საყინულის ჩამონათვალის ეკრანი გამოჩნდება.




დააწკაპუნეთ **დამატებაზე**. საყინულე [**ახალი საყინულე**] გამოჩნდება **საყინულის დეტალების** სექციაში.

> **რჩევა** 1: არსებულ კონფიგურაციებზე დაყრდნობით ახალი საყინულის შესაქმნელად, დააწკაპუნეთ სასურველი საყინულის დასახელების შესაბამის **რედაქტირება** სიმბოლოზე, განაახლეთ საყინულის დეტალებში ჩამოთვლილი ყველა დონის ატრიბუტი და დააწკაპუნეთ შენახვაზე

შეავსეთ **საყინულის მახასიათებლების** სექცია. **შენიშვნა**:წითელი ვარსკვლავით მონიშნული ველები სავალდებულოა.

> **რჩევა** 2:შეყვანილი ინფორმაციის შენახვის გარეშე წინა ეკრანზე დასაბრუნებლად დააწკაპუნეთ **გაუქმებაზე**.

დააწკაპუნეთ **დამატება** ზე. **თარო [ახალი თარო**] გამოჩნდება საყინულის დეტალების სექციაში და ასევე გამოჩნდება ქვეგანყოფილების ატრიბუტების სექციაც.





## საყინულის კონფიგურაცია

2 ის გვ. 2

5. ქვეგანყოფილების ინფორმაციის შეყვანა.

რჩევა 3:იმისათვის, რომ გაადიდოთ საყინულის დონეები, გამოიყენეთ საყინულის დეტალების სექციაში არსებული ჩვენება/დამალვის სიმბოლოები.

- დამატებითი დონეების კონფიგურაციისათვის, საჭიროებისამებრ გაიმეორეთ საფეხურები 4 და
  შენიშვნა: ბოქსის დონეზე, საყინულის დეტალების სექციაში დააწკაპუნეთ თაროზე [ახალი თარო], რათა აირჩიოთ ნიმუშის რეალური ადგილსამყოფელი; შერჩეული ადგილსამყოფელი გამოჩნდება ნარინჯისფერ ფერში, ხოლო ის ადგილი, რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი შეიფერება ნაცრისფრად.
- დააწკაპუნეთ შენახვაზე.
  გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს საყინულის წარმატებით კონფიგურაციას.

