


任务指令的条件覆盖



无盖数据交叉检查

6 个仓库 / 158 条轨迹



其中明确“无盖则跳过拧盖”

0 个仓库

这与现场“无盖仍空拧”现象一致，
但仍需配对实验才能确认因果。