


## 任务指令的条件覆盖



**无盖数据交叉检查**

6 个仓库 / 158 条轨迹



**其中明确“无盖则跳过拧盖”**

0 个仓库

这与现场“无盖仍空拧”现象一致，  
但仍需配对实验才能确认因果。