



# PASOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS

#### 1 Voltaje de Entrada y Salida

- Propósito: Verificar que los niveles de voltaje estén dentro del rango esperado para la entrada y salida.
- **Procedimiento:** 
  - o Mide el voltaje en la entrada y salida del sistema con un multímetro.
  - Compara los valores con las especificaciones del fabricante.
- **Criterios:** 
  - o Los valores deben estar dentro del ±5% del valor nominal especificado.

#### Frecuencia de Salida 2

- **Propósito:** Garantizar que la frecuencia de salida sea estable y dentro del rango especificado.
- **Procedimiento:** 
  - o Usa un medidor de frecuencia para verificar la salida.
  - Asegúrate de que no existan fluctuaciones significativas.
- **Criterios:** 
  - La frecuencia debe ser constante (generalmente 50Hz o 60Hz según la región).

### Inspección Física y Limpieza 3

- Propósito: Detectar posibles daños o acumulación de suciedad que puedan afectar el funcionamiento.
- **Procedimiento:** 
  - Revisa visualmente los componentes y conexiones.
  - Limpia los ventiladores, contactos y superficies con aire comprimido o un paño suave.
- **Criterios:** 
  - El equipo debe estar libre de polvo, corrosión o partes dañadas.
- Corriente de Carga y Descarga de Baterías
  - Propósito: Evaluar la capacidad de las baterías para manejar la carga y la descarga correctamente.
  - **Procedimiento:**















- o Conecta una carga conocida y mide la corriente de carga y descarga con un amperímetro.
- Observa la respuesta del sistema ante cambios de carga.

### **Criterios:**

Las corrientes deben estar dentro de los rangos especificados en el manual del equipo.

#### 5 Estado de las Baterías

**Propósito:** Verificar la salud y capacidad de las baterías.

# **Procedimiento:**

- Mide el voltaje en reposo de cada batería (generalmente 12V por celda en sistemas estándar).
- Realiza una prueba de carga simulada midiendo el voltaje bajo consumo.
- Usa un analizador de baterías para evaluar la resistencia interna.

### **Criterios:**

 Las baterías no deben mostrar caídas significativas de voltaje bajo carga ni alta resistencia interna.

#### Prueba de Transferencia 6

**Propósito:** Evaluar el cambio entre las fuentes principales y de respaldo.

# **Procedimiento:**

- Simula una interrupción de energía y verifica la transferencia automática al respaldo.
- o Revisa el tiempo de transferencia y su impacto en los dispositivos conectados.

# **Criterios:**

La transferencia debe ser rápida y sin interrupciones perceptibles.

# Verificación del Bypass

Propósito: Comprobar el funcionamiento del modo de bypass en caso de mantenimiento o falla.

# **Procedimiento:**

Activa manualmente el modo bypass y verifica que la energía fluya directamente a los dispositivos conectados.

# **Criterios:**

La energía debe pasar al bypass sin interrupciones ni fluctuaciones.















#### 8 **Temperatura**

Propósito: Asegurar que las temperaturas de operación estén dentro de los límites seguros.

# **Procedimiento:**

o Usa un termómetro infrarrojo o sensores integrados para medir la temperatura de componentes clave (baterías, inversores, etc.).

# **Criterios:**

o Las temperaturas no deben exceder los valores especificados para cada componente.

### 9 Prueba de Respaldo

Propósito: Confirmar la capacidad del sistema para alimentar la carga durante un corte prolongado de energía.

### Procedimiento:

Desconecta la fuente principal y mide el tiempo que las baterías pueden suministrar energía a la carga.

# **Criterios:**

El tiempo de respaldo debe coincidir con el estimado según la capacidad de las baterías y la carga conectada.





