# TP 231 - Comptage & Affichage multiplexé

17 février 2025

Ibrahim ELKASSIMI & Scott HAMILTON

# Table des matières

I	Con	Compteur - Décompteur à boutons			
	I.1	Entrée-Sortie du composant	3		
	I.2	Table de vérité du composant	4		
	I.3	Mise en œuvre en VHDL	5		
	I.4	Résultats après compilation du code	6		
	I.5	Bonus : délai anti-rebond	7		
II	Chr	Chronomètre à la seconde sur une minute			
	II.1	Entrée-sortie du chronomètre	9		
	II 2	Affichage du chronomètre	11		

## I Compteur - Décompteur à boutons

## I.1 Entrée-Sortie du composant




Figure 1 – Entité du compteur




Figure 2 – Diagramme d'état du comteur(décompteur)

## I.2 Table de vérité du composant

SEL	CLKM	RST	(Q) <sub>10</sub>
0	0	0	N
0	0	1	0
0	1	0	N+1
0	1	1	0
1	0	0	N
1	0	1	0
1	1	0	N-1
1	1	1	0

Figure 3 – Table de vérité du compteur (décompteur)




Figure 4 – Schéma logique du compteur/décompteur

#### I.3 Mise en œuvre en VHDL

#### Note sur l'utilisation d'une horloge "manuelle" CLKM

La User Constraint CLKM -> G12 (bouton poussoir de la carte) cf UCF ci-dessous :

```
NET "CLKM" LOC = G12;
```

donne l'erreur suivante dès que le code VHDL utilise *rising\_edge*(*CLKM*).

```
ERROR:Place:1018 - A clock IOB / clock component pair have been found that are not
  placed at an optimal clock IOB /
clock site pair. The clock component <CLK_BUFGP/BUFG> is placed at site <</pre>
BUFGMUX_X2Y10>. The IO component <CLKM> is
placed at site <IPAD61>. This will not allow the use of the fast path between the
IO and the Clock buffer. If this
sub optimal condition is acceptable for this design, you may use the
CLOCK_DEDICATED_ROUTE constraint in the .ucf
file to demote this message to a WARNING and allow your design to continue. However
 , the use of this override is
highly discouraged as it may lead to very poor timing results. It is recommended
that this error condition be
corrected in the design. A list of all the COMP.PINs used in this clock placement
rule is listed below. These
examples can be used directly in the .ucf file to override this clock rule.
< NET "CLK" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; >
```

La solution trouvée est de rajouter *CLOCK\_DEDICATED\_ROUTE* (solution déconseillée par la littérature pour des raisons d'optimisation qui nous échappent).

```
NET "CLK" LOC = G12 | CLOCK_DEDICATED_ROUTE = TRUE;
```




Figure 5 – Configuration des boutons

## I.4 Résultats après compilation du code




Figure 6 - SEL = 0 et RST = 0




Figure 7 - SEL = 1 et RST = 0

## I.5 Bonus: délai anti-rebond

Le signal d'horloge étant commandé manuellement et exploité sur front montant, il y a des risques d'activations parasites du à des rebonds mécaniques de l'interface physique (bouton poussoir par exemple).




Figure  $8 - \text{\`A}$  gauche, système de délai.  $\text{\`A}$  droite, mise à jour du compteur **executé sur front descendant de** ENABLE

.

## II Chronomètre à la seconde sur une minute

## II.1 Entrée-sortie du chronomètre




Figure 9 – Entité du chronomètre

$$RUN_{n+1} = RUN_n \cdot \overline{RST + S + P} + \overline{RST} \cdot S.$$




Figure 10 – Schéma logique du chronomètre

En réalité, l'affichage est multiplexé, un seul registre C de 7 bits code les valeurs des 7 septs segments. Un multiplexeur en select avec une horloge de 1kHz DCLK (Display CLoCK) est utilisée pour que ce bus code les dizaines ou les unités. En connectant AN(0) <= DCLK et AN(0) <= not(DCLK), on permet donc d'alterner entre affichage des dizaines et affichage des unités. On gagne 2 fois plus de luminosité qu'un multiplexeur sur compteur 0-3 qui ne donne que 25% de temps d'affichage par afficheur 7-segments.

## II.2 Affichage du chronomètre




Figure 11 – Affichage du chronomètre (base décimale à droite, base binaire à gauche)