

## NEMA 17 1.8° STEPPING MOTOR

## 电气性能参数

步矩角精度 Step Accuracy	± 5%		
温升 Temperature	85℃ Max		
工作环境温度Ambient Temperature	-20℃~+50℃		
绝缘电阻Insulation Resistance	100MΩMin 500VC DC		
介电强度 Dielectric Strength	500VAC 1 minute		




## 技术数据 Electrical Specifications

电机型号	机身长	相电流	相电阻	相电感	静转矩	转动惯量	引线数	重量
Model	Length A/Phase	Ω/Phase	mH/Phase	Holding Torque	Rotor Inertia	Lead Wire	Motor weight	
	L mm	Ayrılase	12/Phase	ППЛ/гпаѕе	N .cm	g.cm²	NO.	g
42HS20-0804A	20	0.8	3.8	4.5	10	24	4	120
42HS28-0604A	28	0.6	8	10	12	30	4	150
42HS34-1304A	34	1.3	2.4	2.8	28	34	4	220
42HS34-0406A	34	0.4	30	18	21	34	6	220
42HS40-1304A	40	1.3	2.5	5.0	40	54	4	280
42HS40-1704A	40	1.7	1.5	2.8	40	54	4	280
42HS48-1304A	48	1.3	3.2	5.5	52	68	4	350
42HS48-1704A	48	1.7	1.8	3.2	52	68	4	350
42HS60-1704A	60	1.7	2.3	4.6	70	80	4	480
42HS60-2304A	60	2.3	1.4	2.5	70	80	4	480

注:我公司标准2相步进电机产品为4线双极性电机,若客户需要可以提供6线电机(我公司标准输出轴长度24mm,直径5mm,输出轴直径4mm/6mm/8mm可选) Note: We can customize according to your requirements

## 电机外形和安装尺寸 Mechanical Dimensions (Unit=mm)



电机接线图和电机编号规则请参照 —— 第 54 页 我们可以根据客户要求定制电机的电气参数、电机输出轴尺寸等形状,也可以增配行星减速箱、编码器等,查看更多产品信息请浏览公司网站;注意事项:电机安装时务必使用安装止口定位,严格保证电机输出轴与负载的同心度,电机正常工作时表面温度不允许超过85℃;