Spécifications du produit et Gestion des exigences

Le suivi des exigences tout au long des études ne sera pas étudié ici.


Ce suivi relève de la *gestion de configuration* qui permet d'avoir un instantané des caractéristiques fonctionnelles et physique du système conçu pour répondre à un ensemble d'exigences.

On se place dans le cas général où :

- les spécifications du système peuvent être encore imprécises au démarrage de la phase d'étude
- Quelques ordres de grandeur sont connus
- l'affinage ou des modifications des spécifications seront réalisées après le démarrage du projet

Première esquisse

Les specs sont traduites rapidement par un premier croquis, par exemple :



Objectif de la méthode


La méthode vise à :

- Proposer une vision commune du système étudié
- Formaliser les principaux macro-processus d'études
- Permettre la définition de lots de travail (« work packages »)
- Définir les <u>responsabilités</u>
- Définir et gérer les interfaces entre métiers et leurs responsables

La méthode devra :


- être capable d'intégrer les <u>besoins métiers</u>
- être <u>simple</u> à déployer
- être <u>robuste</u> : les écarts au nominal sont pris en compte
- être souple pour s'adapter éventuellement à des besoins spécifiques
- être <u>déployable par paliers</u>
- permettre un <u>retour sur investissement rapide</u> pour les utilisateurs

Structuration du produit




Différentes types de structuration possibles : organique (physique), fonctionnelle etc.

Structuration du produit - WINDCHILL




Gestion documentaire

- Proposer une façon de structurer (classer) les documents techniques
- Permettre de retrouver facilement les documents en relation avec une pièce ou un sous-ensemble




Gestion documentaire - WINDCHILL




Gestion de la CAO – 1/5

- Stocker les différentes évolutions des fichiers de la maquette numérique
- Permettre une évolution robuste et en parallèle des différents documents



Gestion de la CAO – 2/5

1ère méthode d'assemblage CAO : contraintes géométriques







Une erreur est provoquée dans l'assemblage si l'un des éléments géométriques utilisés dans une pièce disparait ...



... et peut se propager dans les niveaux supérieurs de l'assemblage.


Gestion de la CAO – 2/5 exemple





Gestion de la CAO – 3/5

2ème méthode d'assemblage CAO: utilisation d'un squelette



Contraintes géométrique entre un élément du squelette d'assemblage et un élément de la pièce





Une erreur est provoquée dans l'assemblage si l'un des éléments géométriques utilisés dans une pièce disparait ...




... et peut ce prepager dans les niveaux eupérieure de l'assemblage.

Gestion de la CAO – 3/5 exemple








Gestion de la CAO – 4/5

3ème méthode d'assemblage CAO: repères de positionnement

Contraintes d'assemblage défini par le positionnement relatif de repères (matrice de position)






Le positionnement de la pièce ne dépend plus de sa géométrie et est donc très robuste



Comment et où stocker les matrices de position ?

Gestion de la CAO – 5/5


4ème méthode d'assemblage CAO: repères et squelette






Le positionnement des pièces sont explicites et ne dépendent plus de leurs géométries


Gestion de la CAO – 5/5 exemple








Exemple du robot



- Prendre en compte les différents états de maturité des numérisations
- Ne figer les structures produits que quand elles sont assurées d'être stables


Exemple du robot






= container vide de géométrie propre

Exemple du robot




Squelette général du robot


Méthode récursive – Etape 1 : architecturale générale





Méthode récursive – Etape 2 : conception par lots





Méthode récursive – Etape 3 : structure figée













Remplacement d'un composant



Interfaces entre pièces


Revenons à la toute première méthode d'assemblage CAO:



Déclaration explicite des surfaces fonctionnelles participants à l'interface entre les deux pièces.

Comment retrouver la déclaration explicite de ces surfaces tout en gardant de la robustesse et de la modularité ?

Extraction des surfaces fonctionnelles



Combinaison d'épures

