
# SPRING TECHNOLOGIES CADécole



**CADECOLE** 

#### **CATIA V5 - CALCUL**

## Concept de formation CADécole

Nos méthodes de formation encouragent une utilisation orientée objet de CATIA V5, c'est-à-dire que nous présentons les fonctions dans le processus de leur utilisation.

Le manuel de formation CADécole décrit le cours chronologiquement, et reprend le contenu des transparents qui seront présentés :

Déroulement de la formation Objectifs d'apprentissage Explications Énoncés des tâches Exercices

Une description complète des fonctions peut être consultée dans le logiciel CATIA lui-même (documentation en ligne au format HTML).



# **CONTENU DE LA FORMATION**

- PRESENTATION GENERALE
- **ANALYSE STATIQUE LINEAIRE SUR UNE PIECE**
- **ANALYSE MODALE SUR UNE PIECE**
- **ANALYSE STATIQUE LINEAIRE SUR UN ASSEMBLAGE**

# GENERALE **PRESENTATION**

# **PRESENTATION GENERALE**

- **Structure modulaire**
- Accès au module
- **Arborescence des spécifications**
- Présentation de l'interface
- Utilisation du setting

CATIA V5CAL




Ш


GENERAL

SENTATION

#### **CATIA V5 - CALCUL**

## **Structure modulaire**





Ш

GENERAL


**ENTATION** 

Ш

~

#### **CATIA V5 - CALCUL**

## Arborescence des spécifications



#### **Modèle Elements finis :**

Domaine contenant toutes les informations relatives au calcul

#### Maillage:

Domaine contenant toutes les informations relatives au maillage: Type, ordre des éléments, taille et flèche des éléments

#### **Propriétés:**

Domaine contenant toutes les informations relatives aux attributs affectés aux éléments finis qui constituent le modèle

#### **Materiaux:**

Domaine contenant toutes les informations relatives aux matériaux affectés au modèle (pièce et assemblage)

#### **Cas Statique:**

Domaine contenant toutes les informations relatives aux différentes fixations et chargements appliqués à la pièce ainsi que les résultats de calcul

# Présentation de l'interface

Barre d'icônes de l'atelier Generative Structural Analysis

:hage Insertion Qutils Fenêtre estionnaire de liens. 1 Modèle Elements finis.1 → Mailage Octree3D.1 : part1.1 Arbre des Cas statique spécifications Critère de Von Mises (aux noeuds 2.936+008 1.96e+008 1.636+008 9.826+007 6.86e+005 **Barre** Zone graphique d'outils standard ୍k? | f<sub>60</sub> ∅ ∅ Щ ✍ ∰ ∰: | ≫ ➡ + □ Q Q ૐ D C Ø Ø 2

#### **CATIA V5 - CALCUL**

# Ш GENERAL SENTATION Ш ~

#### Gestion du modèle



Outils de maillage



Type de maillage

#### Pièces virtuelles



Création de pièces virtuelles

#### Connexion



Connexion face/face



**Connexion distant** 



**Connexion soudure** 

Chargement



Pression Force distribuée



**Accélération** 



Force linéique



Déplacement imposé



Champ de température



#### Masse



Masse distribuée



#### Calcul

Lancement du calcul

#### **Conditions aux limites**



**Encastrement** 



Contrainte classique (Rotule, glissière ...)



Contrainte avancée

#### Visualisation des résultats



configuration déformée



Champ de contrainte de Von Mises

Champ de déplacement

#### **Outils d'analyse**



Animation de la visualisation



Résultat dans un plan de coupe



Amplitude de la déformée



Recherche d'extremum



Information sur une sélection



Positionnement des images



Représentation simplifiée

#### **Edition des rapports**



Rapport d'analyse



Graphique des résultats



Listina

#### **CATIA V5 - CALCUL**

## **ANALYSE STATIQUE LINEAIRE SUR UNE PIECE**

- Application d'un materiau
- Création d'un document d'analyse
- Sauvegarde du document analyse (fortement conseillé)
- Définition du maillage linéique, surfacique et volumique
- Définition des conditions aux limites
- Application des cas de charges
- lancement du calcul
- Visualisation des résultats
- Utilisation des groupes
- **Analyse des résultats**
- Génération des rapports




#### **CATIA V5 - CALCUL**

#### **Application d'un materiau**

3- Sélectionner <u>la pièce</u> (de préférence dans l'arborescence)

2- Sélectionner la matière



1- Cliquer sur l'icône matière


4- Appliquer le matériau

#### **CATIA V5 - CALCUL**

## Création d'un document d'analyse

La création d'un document d'analyse peut se faire de 3 façons différentes :


- 1- Cliquer sur le menu Démarrer puis sélectionner l'atelier analyse et simulation.
- 2- Cliquer sur fichier/Nouveau puis sélectionner analyse.
- 3- Cliquer sur l'icône de la fenêtre de bienvenue et sélectionner l'atelier calcul.





#### **CATIA V5 - CALCUL**

#### Sauvegarde d'un document analyse



# Localisation des fichiers temporaires

**Objectif:** Modification de l'emplacement des fichiers

temporaires générés au cours du calcul

Méthodologie : Catia V5 génère des fichiers temporaires de

grande taille pendant les opérations de maillage

et de calcul. Il faut orienter le stockage de ces

données vers un disque de taille suffisante

**Outils: Stockage** 

> Stockage externe

**Destruction** du stockage

Données temporaires







**PART** 

# Définition du maillage linéique

Objectif: Génération du maillage d'une pièce filaire

Méthodologie: Créer l'ensemble du filaire en

segments pour ensuite appliquer des

propriétés de poutre.


Outils: Mailleur poutre

Mailleur poutre



Propriété poutre





**PART** 

**PART** 

STATIQUE

ANALYSE

#### **CATIA V5 - CALCUL**

# Définition du maillage surfacique

Objectif: Génération du maillage d'une surface

Méthodologie : Décomposition d'une surface en éléments

triangulaires dont on choisit la longue ur des arêtes pour ensuite leur donner une propriété

type épaisseur


Outils: Mailleur triangle octree

Mailleur Triangle octree



Propriété coque







**PART** 

STATIQUE

ANALYSE

#### **CATIA V5 - CALCUL**

# Définition du maillage volumique

Objectif: Génération du maillage


d'une pièce massive

Méthodologie: Découpage du solide

en tétraèdres et application

des propriétés du solide

Outils: Mailleur tétraèdre octree



Mailleur tétraèdre



Propriété solide



17

Type

d'élément

Taille de maillage Taille de flèche locale locale





#### CATIA V5 - CALCUL

## Définition des pièces virtuelles

Objectif: Génération de pièces virtuelles

Méthodologie: Mise en place de pièces virtuelles autour de la

pièce à calculer afin de lui simuler un

environnement (non représenté dans le détail)

Certaines pièces virtuelles, de part leur

définition sont libres dans l'espace: il faudra donc leurs appliquer des conditions aux limites

Outils: Pièces virtuelles souple, contact, rigide,

ressort

Pièce virtuelle Pièce virtuelle Pièce virtuelle Pièce virtuelle souple contact rigide ressort rigide ressort souple











# Définition des conditions aux limites

Objectif: Génération des conditions aux limites sur une

pièce

**PART** 

STATIQUE

ANALYSE

Méthodologie: Mise en place des conditions aux limites afin de

supprimer les degrés de liberté de la pièce

Ces conditions aux limites peuvent être

appliquées à la pièce comme aux pièces virtuelles

Outils: encastrement, rotule, glissière ...

Glissement Surfacique

Glissière

Pivot glissant

**Rotule** 

**Pivot** 















Contrainte avancée

# Tableau récapitulatif des conditions aux limites

CONDITIONS AUX LIMITES		GEOMETRIE			PIECE VIRTUELLE				
		• • • Point	Ligne	Face	Souple	Contact	<b>.</b> Rigide	Ressort rigide	Ressort souple
Encastrement		N	N	r	N	N	N	N	N
Glissement surfacique	*	N	N	r					
Glissière	A				N	N	N	N	N
Pivot glissant	Á				N	N	N	N	N
Rotule	क्	N			N	N	N	N	N
Pivot	an a				N	N	N	N	N
Contrainte avancée	<b>#</b>	N	N	N	N	N	N	N	N

**PART** 

#### **CATIA V5 - CALCUL**

## Définition des cas de charges

**Objectif:** Mise en place des efforts mécaniques appliqués

sur la pièce

Méthodologie: Reproduire les efforts sur la pièce

**Outils: Insertion de chargements** 

Force Chargement **Force Moment** Pression répartie Moment Type palier importée importé Accélération















Déplacement **Force Force Force Force** Densité rotation linéique surfacique volumique de force imposé







21







# **Calcul**

Objectif: Calcul de l'ensemble des contraintes internes

à la pièce

Méthodologie: Vérification du modèle, lancement du calcul

Avant chaque calcul, s'assurer que

tous les degrés de liberté de la pièce sont bien

verrouillés

Outils: Vérification, calcul

Vérification du calcul

Calcul





# Visualisation du résultat

Objectif: Visualisation en 3D des résultats de calcul

Méthodologie : Affichage de la configuration déformée

Affichage du champ de contraintes

Affichage du champ de déplacements

Outils: Image

Contraintes de Déformée Von MISES

Déplacement

Contraintes principales







**Précision** 



Bo.

STATIQUE

ANALYSE

#### **CATIA V5 - CALCUL**

# Calcul sur un piston

•Ouvrir le modèle : piston.Catpart


•Matière : Acier

•Verrouiller les surfaces de portée de l'axe piston, simuler la chemise et appliquer une pression 1x10<sup>6</sup> N/m<sup>2</sup> sur la surface supérieure du piston

•Raffiner le maillage autour de l'axe piston

Portée de l'axe piston


Pression 1x10<sup>6</sup> N/m<sup>2</sup>



Surface d'appui de la chemise

#### Calcul d'une plaque trouée

Dessiner une plaque 70\*40\*2 (mm) percée d'un trou encastré de 8mm de diamètre en son centre. La plaque subit une compression de 25 N/m² de part et d'autre du trou selon la direction horizontale.



Analyser les champs de déplacements, contraintes et d'énergie de déformation

Est-t-il nécessaire de raffiner le maillage pour obtenir des résultats plus précis ?

© CADécole

**PART** 

STATIQUE

**ANALYSE** 

#### **CATIA V5 - CALCUL**

# Analyse des résultats

**Objectif:** Analyse des résultats de calcul

Méthodologie : Animation des résultats de calcul

Modification de l'amplitude de la déformée

Recherche extrema

**Outils: Outils d'analyse** 

**Animation** 



Plan de Amplitude de la déformée coupe







Extrema




Information

**Positionnement** des images



Représentation

simplifiée



**PART** 

STATIQUE

**ANALYSE** 

#### **CATIA V5 - CALCUL**

# **Utilisation des groupes**

Objectif: Générer une image locale du modèle éléments finis

afin de faciliter le post-traitement

Méthodologie : Choix des entités de définition Génération de

l'image

**Outils: Groupes** 

**Groupe de** Groupe de Groupe de Groupe de Groupe de droites surfaces type sphère points type boite corps


















28







# Génération des rapports

Objectif: Génération de rapports de calcul

Méthodologie: Choix du format et des données utiles

29

Outils: Rapport d'analyse

Rapport d'analyse

Génération du rapport





ANALYSE

# **CADECOLE**

#### **CATIA V5 - CALCUL**

## Calcul d'un levier


•Ouvrir le modèle: Exemple levier.Catpart

Matière : Aluminium

- Verrouiller le trou oblong
- •Appliquer un effort de 500 N à la verticale sur le trou de broche. Cet effort doit être appliqué en simulant un axe libre à l'intérieur du trou.
- •Créer une liaison de type pivot au niveau du trou palier
- •Raffiner les résultats au niveau des concentrations de contraintes. Constater l'évolution des contraintes de Von Mises.
- •Créer un groupe afin de visualiser une image locale de la zone sensible.
- Mesurer le torseur au niveau du oblong
- •Générer un rapport complet en HTML

Trou palier

Trou de broche



**Oblong** 



# **ANALYSE MODALE SUR UNE PIECE**

- Calcul
- Visualisation des résultats
- **Analyse des résultats**



## Calcul

**Objectif:** Calcul des fréquences propres et modes

propres d'une structure

Méthodologie : Vérification du modèle et lancement du calcul

Avant chaque calcul, s'assurer que

tous les degrés de liberté de la pièce sont bien verrouillés afin que le calcul aboutisse (sinon, détection de pivots (modes de corps rigides))

**Outils:** Vérification, calcul

> Vérification du calcul

Calcul





# Visualisation du résultat

Objectif: Visualisation en 3D des résultats de calcul

Méthodologie : Affichage de la déformée

Affichage des contraintes

Affichage des déplacements

Outils: Image

**Déformation** 



Contraintes de Von MISES



Déplacement



# Analyse des résultats

Objectif: Analyse des résultats de calcul

Méthodologie : Animation des résultats de calcul

Modification de l'amplitude de la déformée

Recherche extrema

Outils: Outils d'analyse

**Animation** 



Plan de Amplitude de coupe la déformée







Extrema

Représentation simplifiée



Information

**PART** 

STATIQUE

**ANALYSE** 

#### **CATIA V5 - CALCUL**

# Analyse modale d'une équerre

•Ouvrir le modèle: Exemple equerre.Catpart

Matière: Acier

•Verrouiller les trous de fixation et la face de fixation

- •Lancer un premier calcul
- Visualiser la déformée
- •Simuler la présence d'axes dans les 4 trous de broche et d'une masse de 50 kg sur la surface du dessus
- •Lancer un deuxième calcul
- •Visualiser la déformée et mesurer l'amplitude maximum de la déformée

Trous de fixation

Trou de broche



Face de fixation



#### **CATIA V5 - CALCUL**

# **ANALYSE STATIQUE LINEAIRE D'UN ASSEMBLAGE**

- Application des matériaux
- Définition des connexions d'analyse générale
- Définition des connexions face/face ou/et distants
- Tableau récapitulatif des connexions
- Définition des conditions aux limites et des cas de charges
- Calcul
- Visualisation des résultats
- **Analyse des résultats**




#### **CATIA V5 - CALCUL**

#### **Application d'un materiau**

3- Sélectionner la pièce (de préférence dans l'arborescence)

2- Sélectionner la matière



5- Visualisation de la matière Permet d'accéder aux propriétés associées

Répéter l'opération autant de fois qu'il y a de pièces

1- Cliquer sur l'icône matière

4- Appliquer le matériau

#### **CATIA V5 - CALCUL**

## Définition des connexions d'analyse générale

**Objectif:** Créer des connexions d'analyse générale

Méthodologie : Une connexion d'analyse générale permet de

créer une liaison entre deux pièces d'un

assemblage.

Cette liaison peut être considérée comme une

pièce virtuelle reliant deux pièces.

Ces outils permettent juste de créer la

connexion; d'autres outils nous permettrons de

définir leurs comportements.

**Outils:** Outils de connexion d'analyse générale

d'analyse

**Connexion Connexion** point



Connexion ligne



Connexion surface



© CADécole

#### **CATIA V5 - CALCUL**

# Définition des connexions face/face

Objectif: Créer les propriétés de connexion entre des

pièces en contact

Méthodologie : Définir les propriétés de connexion sur des

contraintes assemblage (défini dans l'atelier

assembly design) ou sur des connexions

d'analyses générales (voir page précédente).

Les connexions créées avec ces outils

ne sont valables que pour des pièces en contact

Outils: Connexions glissière, contact, soudure, frettage ...

Connexion Connexion Connexion Connexion Connexion glissière contact soudée ressort soudé frettage serrage

















#### **CATIA V5 - CALCUL**

## **Définition des connexions distants**

Objectif: Créer les propriétés de connexion entre des pièces

distantes

Méthodologie : Définir les propriétés de connexion sur des

contraintes assemblage (définies dans l'atelier

assembly design) ou sur des connexions

d'analyses générales (page 38).

Les connexions créées avec ces outils ne sont valables que pour des pièces distantes

Outils: Connexions rigide, souple, virtuelle de serrage...

Connexion Connexion Connexion virtuelle Connexion rigide souple virtuelle de serrage ressort de serrage personnalisée











#### **CATIA V5 - CALCUL**

## Définition des connexions soudure

Objectif: Créer les propriétés de connexion de type soudure

entre deux pièces

Méthodologie: Pour créer une connexion de type soudure, il faut

au préalable définir une connexion d'analyse

générale entre les pièces (voir page 38)

Une connexion de type point servira à créer une

soudure par point, une connexion de type ligne

servira à créer un cordon de soudure et une

connexion de type surface servira à créer

connexion adhésive

Outils: Connexion soudure de type point, cordon et

connexion adhésive

Connexion
Soudure par point

Connexion
Soudure par cordon

Connexion
Soudure « adhésive »









## **CATIA V5 - CALCUL**

# Tableau récapitulatif des connexions

\* Création possible mais à ne pas utiliser

PROPRIETE DE CONNEXION		E CO						
		ASSEMBLY DESIGN			GENERATIVE STRUCTURAL ANALYSIS			
			Ø		<b>39</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>⋖</b> •
			Coïncidence	Contact	Distance	Face/Face	Distante	Soudure
Face/Face	Glissière		N	N		N	*	
	Contact		N	N		N	*	
	Soudé	<b>©</b>	N	N		N	/v *	
	Ressort soudé	•	N	N		N	/• *	
	Frettage		N	N		N		
	Serrage	8	N	N		N		
Distante	Rigide	<b>®</b>	N		N		N	
	Souple	<b>®</b>	N		N	N	N	
	Virtuelle de serrage	<b>8</b>	N			N	/• *	
	Virtuelle ressort de serrage	8	N			N	/ <b>*</b> *	
	Personnalisée	<b>7</b>	N	N	N	N	N	
Soudure	Soudure par point	*						N
Sou	Soudure par cordon	*						N

#### **CATIA V5 - CALCUL**

## Définition des conditions aux limites

Objectif: Génération des conditions aux limites sur une

pièce

Méthodologie: Mise en place des conditions limites afin de

supprimer tous les degrés de liberté de la pièce.

Ces conditions aux limites peuvent être appliquées à la pièce comme aux pièces virtuelles ou aux connexions générales.

Outils: Conditions classiques: encastrement, rotule ...

**Encastrement** 



Glissement surfacique



Glissière



Pivot glissant



Rotule



**Pivot** 



Contrainte avancée



#### CATIA V5 - CALCUL

## Définition des cas de charges

**Objectif:** Mise en place des efforts appliqués sur la pièce

Méthodologie: Reproduire les efforts sur l'assemblage

Outils: Insertion de contraintes

Force Chargement Force **Moment** Pression répartie Moment Type palier importée importé Accélération















Déplacement **Force Force Force Force** Densité rotation linéique surfacique volumique de force imposé













# **CADECOLE** ASSEMBLY

STATIQUE

**ANALYSE** 

#### **CATIA V5 - CALCUL**

# Calcul

**Objectif:** Calcul de l'ensemble des contraintes internes

à la pièce

Méthodologie: Vérification du modèle

Lancement du calcul

**Outils:** Vérification, calcul

> Vérification du calcul

Calcul





#### **CATIA V5 - CALCUL**

## Visualisation du résultat

**Objectif:** Visualisation en 3D des résultats de calcul

Méthodologie : Affichage de la déformée

Affichage des contraintes

Affichage des déplacements

**Outils: Image** 

**Déformation** 

Bo.



Déplacement



**Contraintes** principales

© CADécole





**Précision** 



#### **CATIA V5 - CALCUL**

## Analyse des résultats

**Objectif:** Analyse des résultats de calcul

Méthodologie : Animation des résultats de calcul

Modification de l'amplitude de la déformée

Recherche extrema

**Outils: Outils d'analyse** 

**Animation** 



Plan de Amplitude de la déformée coupe







Extrema



**Positionnement** des images



Représentation simplifiée



Information

**PART** 


STATIQUE

ANALYSE

## **CATIA V5 - CALCUL**

## Calcul d'une vanne

- •Ouvrir le modèle: Vanne.CATProduct Matière : Corps, bras, axe, clapet en acier et l'entretoise en bronze
- •Verrouiller le corps et le clapet. Fixer l'entretoise sur le corps en simulant la présence de deux vis. Fixer le clapet sur l'axe par l'intermédiaire de deux vis. Verrouiller le bras par rapport à l'axe. Simuler une liaison pivot axe/entretoise et axe/corps
- •Simuler un effort de 1000 N à l'horizontale sur le bras
- •Lancer le calcul
- •Visualiser la déformée et mesurer l'amplitude maximum de la déformée et éditer un rapport





**PART** 

STATIQUE


**ANALYSE** 

#### **CATIA V5 - CALCUL**

## Calcul d'un moteur

Surface haute du piston

- •Ouvrir le modèle : Moteur.CATProduct
- •Préparer le modèle pour diminuer le temps de calcul
- •Verrouiller l'extrémité du vilebrequin. Simuler une pression de 100000 N/m² sur le piston
- •Créer les connexions entre les pièces
- •Lancer le calcul
- •Visualiser la déformée et mesurer l'amplitude maximum de la déformée et éditer un rapport



**Embout à bloquer**