Started on	Friday, 17 November 2023, 15:09
State	Finished
Completed on	Friday, 17 November 2023, 15:10
Time taken	1 min 6 secs
Marks	4.00/4.00
Grade	<b>10.00</b> out of 10.00 ( <b>100</b> %)
Question 1	
Correct	
Mark 1.00 out of 1.00	
	qui sont des très bons conducteurs magnétiques sont aussi de très bons conducteurs électriques.
○ True	
False	
Question 2	
Correct	
Mark 1.00 out of 1.00	
	omaines de Weiss explique en partie l'apparition du phénomène de saturation dans les matériaux magnétiques.
True	
○ False	
Question 3	
Correct	
Mark 1.00 out of 1.00	
En supposant qu'ur	n matériau a un chiffre de pertes de 1 W/kg à 1 T, que devient de chiffre à 2 T ?
a. 1 W/kg	
☐ b. 0.5 W/kg	
✓ c. 4 W/kg ✓	
☐ d. 2 W/kg	

Question 4	
Correct	
Mark 1.00 out of 1.00	
Les pertes par hystérésis sont proportionnelles à :	
a. l'épaisseur des tôles d'un empilement X	
☐ b. le carré de l'épaisseur des tôles d'un empilement	
C. le champ d'induction magnétique (densité de flux magnétique)	
d. le carré de la fréquence	
☑ e. la fréquence ✓	
🗹 f. le carré du champ d'induction magnétique (densité de flux magnétique) 🗸	
▼ Tension induite de mouvement Contact EPFL CH-1015 Lausanne +41 21 693 11 11	
Jump to	
Follow the pulses of EPFL on social networks	Note de cours du 18 octobre : Matériau et Aimant ►
Accessibility Legal notice Privacy policy	© 2023 EPFL, all rights reserved