


SCARA DJ01


Anleitung




1




4




2




5




3




6






1x
Gehäuseteil 2




1x
Gehäuseteil 3



1x
Verbindungs-
element



1x
Lagerbolzen



1x
Nema 17



1x
GT2-20T-B5



1x
GT2-60T-B8



1x
Zahnriemen
200 mm



1x
Rillenkugel-
lager 608
2RS



1x
Endlagen-
schalter



1x
Riemen-
spanner



1x
M2 x 20



3x
M2 Mutter



4x
M3 x 16
M3 x 10
M3 x 8




2x
M2,5 x 10




2x
M2 x 5


7




8




9




10




11




12






13




14







15




17




16




18





1x
Arm 2
Gehäuse
oben



1x
Arm 2
Gehäuse
unten



1x
Servo
MG90S



1x
Pulley 60T
Servo



1x
Endlagen-
schalter



1x
M2 x 20



2x
M2
Mutter



4x
M2,5 x 6
2x
M2,5 x 10



1x
Nema 11



1x
Riemen-
spanner



1x
Axial
Nadellager



1x
Zahnriemen
300 mm



3x
M3 x 16



2x
Zwischenleg-
scheibe




2x
M2 x 5




1x
GT2-20T-B5

19




2x
M3 x 16

20



21



2x
M2,5 x 10

4x
M2,5 x 6



1x
Greifer Basis
oben



1x
Greifer Basis
Deckel



1x
Zahnrad
mit
Schaft



1x
Zwischenleg-
scheibe



1x
Gripperarm
Links



1x
Gripperarm
Rechts




2x
M3 x 12
M3 x 8




1x
M2,5 x 6


22




23




24




25




26



27



28



29

