



Diplôme SLO SANTOS Miguel 2312 Badge pour place de travail

Procès-verbal du mercredi 13 septembre 2023

Présences	État des lieux
Mr. Santos MiguelMr. Bovey Philippe	PCB entièrement monté sans problème apparent (reste à tester certaines lignes de communication)
Problèmes rencontrés	Solutions proposées
Court-circuit entre le VCC et le GND	Un pont entre deux vias s'était formés sous le microcontrôleur [Problème réglé]
Décisions prises	Objectifs jusqu'à prochaine réunion
Finir au plus vite la documentation sur le hardware et commencer celle de la partie software Réalisation du software selon priorités de la séance précédente	 Finir la documentation sur la partie hardware Réaliser les diagrammes d'états du software Mettre en lien les différentes parties du software pour pouvoir réaliser une démonstration Etablir une communication avec le serveur externe
Prochaine réunion planifié le :	
Vendredi 22 septembre 2023 13h00 - 14h00 Salle R110 ES	
Destinataires du procès-verbal :	
Grégoire Rossier Doyen de l'ETML-ES	Philippe Bovey Maître de diplôme
Lausanne, le 16 septembre 2023	