

PV de séance

diplôme

Procès-verbal du 21.09.2022

Présents

- M. Mario Dos Santos
- M. Juan José Moreno

État des lieux

Communication Xbee fonctionnelle

Problèmes rencontrés

Avec le code utiliser il est impossible de savoir si les cartes sont toujours connectées

Solutions proposées

Modifier la table des états de la communication uart (Xbee)

Décisions prises

Mettre un pulling

Suite du projet / objectifs - jusqu'au mardi 27 septembre

- Gérer la communication UART(Xbee) entre la carte master et les slaves.
- Gérer la communication UART(USB) entre la carte maitre et l'application C#

Prochaine réunion :

Destinataires de ce PV

M.Moreno M.Rossier

Lausanne le 21.09.2022

Dos Santos Mario

