# 22.08.2022:

| 10h00 – 10h30 | Information Diplôme   |
|---------------|---|
| 10h30 – 11h30 | Reprise du projet 1811A Ticketing. S'informer sur les problèmes HW et/ou Software de la version A.                                      |
| 12h30 - 14h00 | Commencer les différents documents et les mettre à jour (Journal de travail, planification, rapport).                                   |
|               | Je ne possède pas encore les droits de modification du projet -> je ne peux pas arranger le dossier pour ajouter une version B.         |
| 14h00 - 14h15 | Lecture cahier des charges + discussion avec M.Moreno   |
|               | Question :  |
|               | Enlever écran ? -> l'écran ne dérange pas et on ne veut pas trop modifier le projet donc on le laisse                                   |
|               | Enlever Carte SD ? on peut laisser le connecteur même si l'on ne connecte pas de carte sd   |
|               | Quel type d'USB utiliser ? On peut laisser celui qui est déjà implémenter mais il ne faut pas oublier de connecter les pins de données. |
| 14h15 - 14h30 | Recherche d'information sur le Xbee de l'école (1623).  |
|               | Possible de communication sur 1 canal et non en broadcast ? -> Si aucune modification n'a été faites. Non, car pas implémenter.         |
| 14h30 – 16h45 | Recherche de solution pour la communication USB (voir possibilité de l'IC pour la communication uart)                                   |
| 23.08.2022 :  |   |
| 07h30 – 08h30 | Faire les corrections de la version A (version précédente)  |
| 08h30 – 10h00 | Recherche LCD utilisé dans la version précédente  |
| 10h00 – 12h00 | Ajout de la partie communication USB/UART   |
| 13h00 – 14h40 | Corriger les warnings du schéma + ressayer de faire fonctionner la version A  |
| 14h40 – 16h00 | Commencer le Rapport  |
| 16H00 – 16h30 | Recherche des composants critique   |
| 24.08.2022 :  |   |
| 07h30 - 08h00 | Modifier le régulateur de tension 5V à 3V3 car l'ancien modèle n'est pas en stock.  |
| 08h00 – 09h00 | Recherche de boitier  |
| 09h00 – 11h30 | Documentation   |

| _        | _     |        |       |        |
|----------|-------|--------|-------|--------|
| $\Gamma$ | C ~ . | ntos   | Ν Λ - | · ri ~ |
| 11115    | 74    | 111(1) | 11/1/ | 4110   |
|          |       |        |       |        |

| 12h25 – 12h35 | Disjoncteur qui saute   |
|---------------|---|
| 12h35 – 13h10 | Documentation   |
| 13h10 – 14h10 | Meeting avec M.moreno   |
| 14h10 – 16h30 | faire en sorte que les 2 Xbee soit compatible   |
| 25.08.2022 :  |   |
| 07h30 – 08h00 | Terminer les schémas électriques  |
| 08h00 – 08h30 | Rechercher un nouveau boitier pour la carte Slave   |
| 08h30 – 09h30 | problème de Template de altium -> Recréer un nouveau projet et tous transférer en vérifiant si tout est bien à jour |
| 09h30 – 10h00 | Vérifier les footprints   |
| 10h00 - 11h40 | Router PCB Slaves   |
| 12h10 – 12h35 | Ajouter à la liste de commande les composants les plus critique de digi-key   |
| 12h35 – 14h00 | Finir de Router le PCB Slaves   |
| 14h00 – 14h50 | Cherche de boitier pour la carte Master   |
| 14h50 – 16h20 | Avancer sur le rapport  |
| 26.08.2022 :  |   |
| 07h30 – 08h00 | Choix du boitier carte Master (sur les différents modèles précédemment sélectionner)                                |
| 08h00 – 09h00 | Problème de Template de altium -> Recréer un nouveau projet et tous transférer en vérifiant si tout est bien à jour |
| 09h00 – 09h20 | Commencer le PCB Master   |
| 09h20 – 10h20 | Rajout d'élément visuel sur le PCB Slaves   |
| 10h20 – 11h30 | Faire la liste de pièce du PCB Slaves sur Altuim  |
| 12h10 – 13h00 | Finir la liste de pièce PCB Slaves sur Altium   |
| 13h00 – 15h00 | Faire la liste de pièce PCB Master sur Altium + corriger les footprints   |
| 15h00 – 16h20 | Avancer sur le placement des composants du PCb Master   |
| 29.08.2022 :  |   |
| 07h30 – 11h40 | Router le PCB Master  |
| 12h30 – 16h35 | Documentation + compléter liste de pièce  |
|               |   |
| 30.08.2022 :  |   |

# 30.08.2022:

07h30 – 11h30 Documentation

| 12h20 – 15h00 | Documentation  |
|---------------|--|
| 15h00 – 15h30 | Review avec M.moreno des schémas et PCB  |
| 15h30 – 16h30 | Modification des PCBs (pas de composants bottom + faire deux projet PCB avec des footprint de microcontrôleur un QFN et un SSOP).  |
| 31.08.2022 :  |  |
| 07h30 – 10h00 | Documentation  |
| 10h00 – 11h30 | S'informer sur les différents firware utiliser précédemment (1623, 1811A)  |
| 12h20 – 13h00 | S'informer sur les différents firware à utiliser (2126)  |
| 13h00 – 13h30 | Meeting avec M.moreno  |
| 13h30 – 16h00 | Corriger/modifier les schémas et PCB selon information meeting   |
| 16h00 – 16h50 | Faire un panel   |
| 01.09.2022 :  |  |
| 07h30 – 10h00 | Documentation  |
| 10h00 - 11h40 | Programmation Partie Slave   |
| 12h30 – 16h00 | Programmation Partie Slave   |
| 02.09.2022 :  |  |
| 07h30 – 11h40 | Programmation Partie Maitre  |
| 12h30 – 16h15 | Programmation application C#   |
|               |  |
| 05.09.2022 :  |  |
| 07h30 – 11h40 | Programmation application C# partie USB/serial port  |
| 12h30 – 16h20 | Programmation application C# partie Option et gestion nom + adresse reçu (première fois reçu ou pas) et les ajouter à la liste si pas déjà présent.  |
| 06.09.2022 :  |  |
| 07h30 - 11h40 | Programmation application C#, ajouter les valeurs par default de la communication serial (USB) + régler problème d'affichage des 2 fenêtres (ne plus cacher une fenêtre et en crée une autre mais plutôt de la rentre visible) |
| 12h30 – 15h30 | Programmation réglage application C#, problème lié aux port com (port qui restait ouvert)  |
| 15h30 – 16h20 | Installation SolidWorks + commenter le code C# pour plus de compréhension  |

### 07.09.2022:

| 07h30 – 11h30 | Rapport Documenter la partie programmation      |
|---------------|---|
| 11h30 – 12h00 | Discussion avec expert                          |
| 12h50 – 13h30 | Meeting avec M.moreno                           |
| 13h30 - 16h10 | Rapport Documenter la partie programmation      |
| 08.09.2022 :  |   |
| 07h30 – 11h30 | Faire boitier Slave et commencer boitier Master |
|               |   |

Commencer montage

### 09.09.2022:

12h20 - 16h30

| 07h30 - 11h30 | Montage carte Master                 |
|---------------|--------------------------------------|
| 12h00 – 16h20 | Essayer de faire fonctionner l'écran |

#### 12.09.2022:

| 07h30 – 11h30 | Montage carte Slave   |
|---------------|---|
| 12h10 – 16h20 | Faire fonctionner la partie réception de nom (2126) et l'implémenter dans la partie Slave |
| 13.09.2022 :  |   |
| 07h30 -09h30  | Faire fonctionner la partie réception de nom (2126) et l'implémenter dans la partie Slave |

09h30 – 11h30 Ressayer de faire fonctionner l'écran

12h20 – 16h10 Continuer les essaient

#### Partie tester:

- Teste de différent programme (adafruit / forum)
- Lecture de registre
- Vérification du connecteur plat de l'écran

Aucun de ces tests n'a été concluent (le connecteur était bien connecté)

#### 14.09.2022:

| 07h30 -09h00  | Faire fonctionner l'écran TFT              |
|---------------|--|
| 09h00 - 11h30 | Modification du menu + test TF et carte SD |
| 12h30- 14h20  | faire fonctionner la communication UART    |
| 14h20 – 14h40 | Meeting avec M.moreno                      |

| Dos Santos Mario | 1811C_Ticketing_Journal de travail.docx   |
|------------------|---|
| 14h40 – 16h10    | Communication UART  |
| 15.09.2022 :     |   |
| 07h30 -11h30     | Communication UART  |
| 12h30 – 15h45    | Communication UART  |
| 15h45 – 16h35    | Discussion avec M.Castoldi au sujet du Xbee etml-es   |
| 16.09.2022 :     |   |
| 07h30 –09h30     | Faire les modifications sur le Xbee de l'etml-es et rajouter la fonction récupération de l'adresse MAC du Xbee                                  |
| 09h30 – 11h30    | Communication UART problème envoie de donnée  |
| 12h30 – 16h10    | Communication UART problème envoie de donnée  |
| 20.09.2022 :     |   |
| 07h30 -12h30     | Gestion des données   |
| 12h30 –13h10     | Vérification de réceptions de l'adresse MAC (sens des valeur reçu)  |
| 13h10 – 16h00    | perte de la communication entre les deux cartes. Recherche de solution  |
| 21.09.2022 :     |   |
| 07h30 -10h00     | Problème de réception de donnée coté slave  |
| 10h00 –11h30     | Discussion avec M.Moreno. Changer la table des états des cardes pour permettre un pulling   |
| 12h30 – 15h00    | Modification de la partie slave   |
| 15h00 – 16h20    | Modification de la partie Master  |
| 22.09.2022 :     |   |
| 07h30 -11h00     | Modification de la partie Master + teste de communication entre les 2 cartes.<br>Problème de réception coté Slave (reçois 8byte au lieu des 14) |
| 11h00 – 12h20    | Aide de M.Moreno pour trouver le problème   |
| 13h00 – 17h30    | Continuer sur la partie communication (envoie coté slave et réception coté Master)  |
| 23.09.2022 :     |   |
| 07h30 -11h30     | Réception de l'ACK  |
|                  |   |

envoie du ticket partie Slave et réceptions partie Master

12h00 - 17h00

# Dos Santos Mario

# 26.09.2022:

07h30 –11h30 Rédaction du rapport

12h20 – 16h20 Rédaction du rapport