

PV de séance

diplôme

Procès-verbal du 07.09.2022

Présents

- M. Mario Dos Santos
- M. Juan José Moreno

État des lieux

- Réception du PCB au plus tard le 08.09
- Les logiciels ont été installé (Solidworks et Harmony)
- Les programmes des deux cartes ont été avancer mais manque la partie communication
- J'ai lu et compris les firmwares précédemment fait

Problèmes rencontrés

- Pas de problème majeur rencontrer
- Faible compétence du C#

Solutions proposées

• Demander de l'aide à mes camarades de classe, aux professeurs et chercher des solutions sur internet

Décisions prises

J'ai décidé de reporter les plans de fabrication des boitiers pour me concentrer sur l'application
C#

Suite du projet / objectifs - jusqu'au mercredi 14 septembre

- Faire les boitiers sur Solidworks
- Montage des trois cartes
- Tester mes cartes

Prochaine réunion :

Mercredi 14.09.2022, 13h00, R110



| 1/2 |





Destinataires de ce PV

M.Moreno M.Rossier

Lausanne le 07.09.2022

Dos Santos Mario