

PV de séance

Procès-verbal du 14.10.2021

Présents

- M. Serge Castoldi
- M. Maxime Colloud

État des lieux

- Schéma et PCB presque terminé (modifications à faire)
- Composants presque choisis (changements à faire)

Problèmes rencontrés

- Self sous dimensionnée
- Reconfiguration de l'accéléromètre non présente si pile retirée ou vide

Solutions proposées

- Ajout d'un bouton pour reconfigurer l'accéléromètre en cas de pile retirée ou vide

Décisions prises

- Changement inductance L1 et C1
- Ajout du signal interrupt sur le microcontrôleur
- Modification de la taille du PCB avec une largeur plus grande que spécifié dans le cahier des charges pour une simplification du boîtier et hauteur plus petite

Suite du projet / objectifs - jusqu'au jeudi 21.10.2021

- Modifier le schéma, PCB
- Créer un boîtier
- Tester avec le kit micro MM la configuration d'un chip MM
- Commander le PCB et composants

Prochaine réunion:

21.10.2021 à 13h

Destinataires de ce PV

- Grégoire Rossier → Doyen ES
- Serge Castoldi → Enseignant ES

Lausanne le 14.10.2021

Maxime Colloud