

<u>ETML-ES</u>

diplôme

Procès-verbal du 18.09.2024

Présents

Loïc David (LDD)Philippe Bovey (PBY)

État des lieux

- Test périphériques
 - Alimentations validées
 - Microcontrôleur validé
 - LEDs Validé
 - ADC + DAC validé
 - FTDI validé
- Soft
 - Gestion LED →100 %
 - Filtrage numérique → 75 %
 - DAC → 75%
 - Gestion mémoire → 0%
 - Application C# → 0%

Problèmes rencontrés

- Problème lors de la connexion avec l'UART
 - Le PC ne reconnait pas l'UART
- Problème avec le calcul des valeurs min et max mesurées
 - Les valeurs min et max mesurées ne sont pas correcte
- Programme plante
 - Le programme plante après avoir essayé d'afficher la fréquence

Solutions proposées par LDD

- Problème lors de la connexion avec l'UART
 - Changer de câble car celui-ci était défectueux
- Problème avec le calcul des valeurs min et max mesurées
 - Problème de connexion à l'entrée résolu, la modification ne tenait pas donc je l'ai refaite en faisant passer par-dessous aux lieux de dessus.
- Programme plante
 - Refais les calculs ainsi que la structure du code et cela à fonctionné.





Décisions prises par LDD & PBY

- Faire fonctionner le filtre avec une fréquence fixe
 - Le but est de faire fonctionner le filtre avec une fréquence fixe pour le moment et ainsi ensuite faire la rédaction du rapport
- Rédaction du rapport
 - Se focaliser sur la rédaction

Suite du projet / objectifs - jusqu'au

- Avancement au maximum du programme → 19.09.2024
- Rendu du rapport \rightarrow 24.09.2024

Destinataires de ce PV

- Philipe Bovey
- Aurélie Cuagnier

Lausanne le 20.09.2024

Loïc David