

# **ELUT-E**

diplôme

## PV de séance

#### Procès-verbal du 06.09.2024

#### Présents

- Mme Perret (MPT)
- M. Bovey (PBY)

#### État des lieux

- Rédaction rapport :
  - o Chapitres traités : Montage, Hardware, Software
- Planification et journal de travail :
  - Planification cohérente
  - Journal de travail à jour
- Software :
  - Lecture du capteur de température/humidité (réception de la température et l'humidité, mais manque de checksum)
  - E-paper ne fonctionne pas correctement (impossible d'afficher autre chose que des pixels noirs)

#### Problèmes rencontrés

- Software :
  - L'e-paper affiche seulement un écran noir, suite à l'utilisation de la librairie de Waveshare qui n'utilise pas le même microcontrôleur

#### Solutions proposées

- Software :
  - Ajout de « define » pour les pins posant problèmes, et changement de l'optimisation du code (level 1).

#### Décisions prises

- Software :
  - S'assurer que la librairie soit compatible avec le STM32F0 au lieu de F1, configuration des pins sur STM32CubeMX pour les signaux RST, DC, CS, BUSY
  - Regarder que le SPI communique avec le STM32, même si les signaux ne sont pas corrects
  - Après trois jours, si l'e-paper ne fonctionne toujours pas, passer au point configuration de l'ESP32





### Suite du projet / objectifs - jusqu'au 11 septembre

- Software :
  - o Essayer d'afficher quelque chose sur l'e-paper
  - o Effectuer toutes les mesures possibles pour vérifier que la communication SPI s'établit entre le microcontrôleur et l'e-paper

#### Prochaine réunion :

11.09.2024, 10h00, Salle R110 ETML-ES

Séance classique

#### Destinataires de ce PV

Aurélie Cuagnier, Secrétaire Philippe Bovey, Maître de diplôme

Lausanne le 06.09.2024

Mélissa Perret