1.取1/4的导序加快圈进行分析 cd为足游之的A1名

odc VA=-MJ. PAlodc=o. → Noc=o 《工程电磁场数值分析》试题

如图 1 所示,利用感应线圈对一圆柱导体进行加热,研究导体内的场分布以及激励线圈的阻抗。现利用有限元软件 ANSYS 计算上述问题。涉及的参数如表 1 所示。假定整个问题是一个轴对称模型。 简要回答以下分析步骤中的问题。





表 1:参数(采用国际制单位。这些参数仅为分析与计算方便而设定)

导体参数	绝缘套	线圈参数 (材料: Cu)	激励源
半径 r ₁ =1 长度 h=10 磁导率μ ₀ 电导率σ	内半径 $r_1=1$ 外半径 $r_2=1.2$ 长度 $h_0=2.5$ 磁导率 μ_0 电导率 0	匝数 n=5 铜环半径 r ₃ =1.3 管半径 r=0.1 管壁厚 t=0.02 匝距 d=0.3	电流 $I=1A$ 频率 $\omega=2\pi f$ (频率 f 为可调整参数)

步骤1建立有限元模型。

- 该问题宜选用矢量磁位A作为求解量,在题设条件下它只有周向分量,即 $A = Ae_{\bullet}$ 。 (1) 在子午面(xoz 平面)上画出求解的场域示意图,指明边界条件,列出边值问题。
- 接上问,试通过边值问题说明,如果频率 ω 和电导率 σ 分别变化,但保持磁导率、 (2) 电导率与励磁频率的乘积 ωμσ 为常数,那么空间磁场的分布是不变的。 wu6 为序数时, 由此方式 有解生活证证证证 H.很多还多 wu6 为序数时, 方程为同一方式,其解相同、所以各面减减分价不变。
 - 对求解场域进行网格划分。如图 2 所示为线圈附近区域的剖分网格。 (3) -直合适?又如何检验? 对于不同的频率,这样的网格划分对我们的问题是否

(3)不一1866. 由导跃效应. d= livus 多w升高到较大时.感处的涡 流分布在为d的表面内.对应该 把离表面为d以内之间已成例 格划屋,如图取一种,可看 这争接上的 改流;布泰茂 千亿大时 法流导中代表面改 有图度.不能到分.




线圈附近区域一个剖分示意图


步骤3施加载荷(4)多千个时、由导研致应和分泌效应、电流逐渐向最小层和近、于他大概明显。

- (4) 率 f 变化时, 导线内部的电流密度分布有何变化? 定性说明。
- 接上问,如果将导线看做实心导线,在截面上施加均匀的电流分布,对计算结果(包 (5) 括空间磁场分布、导体内涡流分布以及线圈电阻、电抗等)会带来怎样的影响?哪 く内内が **NTES** 些影响可以忽略? 化制分别指组的对


发现,不解方程无角似个为分及个分化方式但一列为数值的。可可能加加发生把这个高级 (6) 将行旅船的连续的数站站进一个各股处理。将处理化为有限了未知数的代数方对组、解此 方形组即得到数值的,弘治是要持续坚腐颜色型划分为许多网格。以交互处的五数值


作为未知量到出行的、所有节点方程构成方程组、解心行程组、





(c) f = 1 kHz





(1) (U=Ur+jUi

U=Ucos(wt+U)=Urcoswt+Ursinwt) f=50kHz

U=Ucos(wt+U)=Urcoswt+Ursinwt) f=50kHz

其中由Urf型第3 不同激励频率对应的磁力线分布(图中画出了导体和空气的分界线)

其中由Urf型第6576为72.1为以上产业上海1077620分支


上标出了4的最大值(绝对值)。问:磁场的实部和虚部分别表示什么含义?在直接近于0.

为方孙芳正为0.所以方孙民产五620分类为0.


共5页,第4页

步骤 5 后处理

取导体电导率 $\sigma=10^4$ S/m。图 3 给出了不同频率f对应的磁力线(等 ρA 线)分布。图 4 是不同频率下计算得到的线圈路端电感和电阻值。



(a) f= 1E-6Hz (模拟直流)




(b) f = 100 Hz

共5页,第3页

(8)导体中的磁力线链频并升高逐渐向引标面、于很高时。 基本都代表面,由导跃效应,包包涡流,结中代表面,所以由涡流,行的磁 场的话面.

流时 (计算中取频率为 1E-6Hz), 虚部的值为 0, 为什么?


- 随频率升高,导体中的磁力线分布有什么变化特点?为什么? (8)
- 试结合图 3 的磁力线分布图形,定性解释图 4(a)中线圈电感随频率的变化规律。



(9)循千个,由得肤效 出版向表面导中.相好代圈 中相邻间距du.时经

(a) 线圈路端电感随频率的变化

外域 6=至=無比点 加克 - Li= 新



B=DLA=UbH J=DXA-30 DORGER

损耗不小、RAXX、涡流板

程 ≥= -\$ \$ ds

(b) 线圈路端电阻随频率的变化

T=06 MAH = B=DXA 线圈路端阻抗随激励频率的变化

作着5个,由导跃效应,肉流超两面. 功存發度 S=Ex开 如何由矢量磁位 A 计算导体内的涡流 J 分布、以及涡流损耗的功率密度分布?

以低所以 线圈的电阻(即阻抗Z=R+jX中的实部 R)与涡流损耗有什么样的关系?结合图 けが強し

二、皮值个

图 4

3的磁力线分布,定性解释图 4(b)中线圈电阻随频率的变化规律。 频率选取对于导体的加热效率 (12)

当频率很高时,有限元分析将会遇到什么样的困难? 说说你想到的可能的 (13)林俊美国有3个网格、于个、导报30度d业、1976的5 解决方案。

(12) 假年配高、治水油产业大小加州级产品、恒温度等布配不均可、起流等于超级高温度高。

· 知刻我同时 (13) 午18高时、现底中在济着面、有限之代料到两幅河、炒须时着面初面、川网路很小、如导影 4与1年都按这个精度划分,计具专区大、内存6用大、解决方案,19年1届面们为一个区域