
自动控制原理

自测题 (a)

| 一, | 填空题(30分)(其余每) | 大题10分) | | |
|----|--------------------|-----------------------------|----------|------|
| 1, | 自动控制系统的两种基本形式 | 式是 | _控制和 | _控制。 |
| 2, | 闭环控制优点有 | 和 | <u> </u> | |
| 3、 | 在控制系统分析中对非线性系 | 系统在一定的 | 的条件下可近似 | |
| | 为 来分析。 | | | |
| 4、 | 系统的输出量不仅与 | 有关还与_ | 特性有关 | 0 |
| 5、 | 频率分析法适用于 | 系统。 | | |
| 6、 | 根轨迹起点由系统的 | _决定,终点 | 点由决定 | Ë. |
| | | | | |
| _, | 求 f(t)之拉氏变换,设 f(t) | $=$ Sin(5t+ $\frac{\pi}{2}$ | () | |

三、应用等效变换法化简系统结构图。




四、 如图所示电路系统当输入 $u_1(t)=1(t)$ 时, 5K 求 $u_2(t)$ 和系统的调节时间 $t_s(\Delta=\pm 2\%)$ + $U_1(t)$ $U_2(t)$ 5K —

五、 设系统的开环传递函数 $G_o(s) = \frac{9s + 200}{s^2(s + 20)}$ 试用劳斯判据判别其稳定性。

六、 设系统传递函数, $G(s)=\frac{1}{s}$,试画出其波特图。

七、 设系统的幅频波特图如下,求其传递函数。



八、 设系统开环传递函数 试绘出其根轨迹草图。

$$G(s) = \frac{K(S+2)}{S^2 + 2S + 10}$$

自测题(a)答案

- 一、 1 (开环), (闭环)
 - 2 (跟踪误差小), (抑制干扰能力强)
 - 3 (线性系统)
 - 4 (输入), (系统)
 - 5 (线性定常)
 - 6 (开环极点), (开环零点)
- 二、解: $f(t)=\sin 5t \cos \frac{\pi}{4} + \cos 5t \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 5t + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 5t$

:
$$F(s) = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{S+5}{S^2+25}$$

三、解

$$R \longrightarrow \boxed{\frac{A+B}{1+BC}} \longrightarrow C$$

四、 解:
$$\frac{U_2(S)}{U_1(S)} = 1 - \frac{S}{2(S+100)}$$
 $U_2(s) = \frac{1}{S} \cdot U_1(s)$

$$U_2(s) = \frac{1}{S} \cdot U_1(s)$$

$$u_2(t)=1(t)-\frac{1}{2}e^{-100t}$$
 $t_s=\frac{4}{T}=0.04s$

$$t_s = \frac{4}{T} = 0.04 s$$


200

$$S^2$$

$$S^1$$
 -1

$$S^0$$

六、 解: $G(s)=\frac{1}{s}$, 为积分环节。



七、解:系统由一个微分环节和一个惯性环节构成。

$$G(s) = \frac{KS}{1 + TS} \qquad K\omega_1 = 1.$$


$$\omega_1$$
=1 , K=1 , ω_2 =20 , $T=\frac{1}{\omega_2}$ =0.05

$$G(s) = \frac{20S}{S + 20}$$

八、解: (1)二条根轨迹起点 $-P_1=-1+j3$, $-P_2=-1-j3$

终点: -j₁=-2, -j₂=∞ (2)实轴上根轨迹(-∞,-2]

- (3)会合点坐标 d=-5.15, 会合角 θ =±90°
- (4)出射角 θ_{c1} =-162° $,\theta_{c2}$ =162°




自动控制原理

自测题(b)

| 一、 填空题 (30 分) (其余每大题 10 分) |
|----------------------------|
| 1、开环控制系统的优点有 |
| |
| 2、闭环控制系统又称系统。 |
| 3、系统的传递函数决定于特性,而与无关。 |
| 4、系统的稳定性能指标是。 |
| 5、频率分析法通常使用的作图方法有图和图 |
| 二、 应用拉氏变换求介微分方程(零初始条件) |
| 2f''(t)+7f'(t)+5f(t)=1 |

三、用等效变换法化简系统结构图




四、 设系统的传递函数 $G(s)=\frac{10K+1}{0.2S+1+10K}$ 要求该系统调节时间 t_s =0. 06S, (Δ = \pm 5%) 问系统参数 K=?

五、 设系统开环传递函数 $G_0(s) = \frac{198S + 866.25}{S^2(S^2 + 12S + 69)}$ 试用劳斯判据判别其稳定性。

六、 设系统传递函数 $G(s) = \frac{1}{1+S}$, 试画波特图。

七、 设系统的幅频波特图,如下求其传递函数。



八、 设系统开环传递函数 $G_0(s) = \frac{KS}{S^2 + 2S + 10}$ 试绘其根轨迹草图。

自测题(b)答案

- 一、1(结构简单),(维护容易),(成本低),(无稳定性问题)
 - 2 (反馈控制)
 - 3(系统自身),(输入)
 - 4 (稳态误差)
 - 5 (极坐标), (对数坐标)
- 二、解: $2S^2F(S) + 7SF(S) + 5F(S) = 1/S$

$$F(S) = \frac{1}{S(2S^2 + 7S + 5)} = \frac{1}{5S} - \frac{1}{3(S+1)} + \frac{4}{15(2S+5)}$$

$$f(t) = \frac{1}{5} - \frac{1}{3} e^{-t} + \frac{2}{15} e^{-2.5t}$$

三、解

$$\begin{array}{c|c}
R & & & \\
\hline
 & A+B \\
\hline
 & 1+C(A+B)
\end{array}$$

四、解:
$$G(s) = \frac{1}{1 + \frac{0.2}{1 + 10K}S}$$
 , $\frac{0.2}{1 + 10K} \times 3 = 0.06$, K=0.9

五、解: 劳斯表 S⁴ 1 69 866.25

 S^3 12 198


S² 52.5 866.25

 S^1 0

S^o 866. 25

系统为临界稳定

六、解: $G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$




七、解: 由积分环节 $\frac{K}{S}$ 和一阶惯性环节 $\frac{1}{1+TS}$ 组成

$$G(S) = \frac{K}{S(!+TS)}$$
 $K=100$ $T=\frac{1}{10}$ $G(S) = \frac{100}{S(1+0.1S)}$

八、解: (1)起点-P₁=-1+j3, -P₂=-1-j3

- (2)终点 Z₁=0, -Z₂=∞ (3)实轴上根轨迹(-∞,0]
- (4)会合点 d=-3. 16, 会合角 θ = $\pm 90^{\circ}$ (5)出射角 θ_{c1} = $^{-}162^{\circ}$, θ_{c1} = $^{-}162^{\circ}$




自动控制原理

自测题(c)

| ⋰, | 填空题: | (30分) | (其余每大题 10 |)分) | |
|----------|--------------|-------------------|------------|---------|--------|
| 1, | 开环控制系 | 统的缺点 | 点有 | 和 | o |
| 2, | 自动控制分 | 类有恒值 | 直控制系统和 _ | 系统, | 非线性系统 |
| 和 | | 系统,连 | E续时间系统和_ | 系统 | ,及单输入- |
| 单轴 | 俞出系统和 | | 系统。 | | |
| 3、 | 自动控制理 | 理论发展 ^T | 可分为 | 控制论、 | 控制 |
| 论 | 和 | 控制论 | 三个阶段。 | | |
| 4,5 | 开环传递函 | 数,当m<ı | n 时,则根轨迹终 | 点有一部分在_ | 处。 |
| <u> </u> | 求函数f | (t)=2(1 | -Cost)的拉氏变 | 换。 | |

三、应用梅逊公式求系统的传递函数。




四、 设系统闭环特征方程为 $0.02S^3+0.3S^2+S+K=0$ 试用劳斯判据求 K 的稳定域。

五、 设系统开环传递函数 $G_0(S) = \frac{100}{S(S+1)(4S+1)}$

试求当 r(t) 分别为(1)1(t),(2)2t,(3) t^2 时 e_{ss} =? 。

六、 设 G(s)=s 试画出其波特图。

七、设系统幅频波特图如下,试求其传递函数。



八、 设系统的开环传递函数 $G_0(S) = \frac{Kg}{(S+1)(S+0.5)(S+0.2)}$

试画出根轨迹草图。

自测题(c)答案

- 一、1(对元件精度要求高),(抗干扰能力差)
 - 2 (随动控制), (线性), (离散时间), (多输入-多输出)
 - 3 (经曲), (现代), (智能)
 - 4 (无穷远)

二、解: f(t)=2-2Cost , F(s)=
$$\frac{2}{S} - \frac{2S}{S^2+1} = \frac{2}{S(S^2+1)}$$

三、解: $P_1=G_1$, $P_2=G_2$, $L_1=-G_2$, $\Delta=1+G_2$, $\Delta_1=1$, $\Delta_2=1$ $G(s) = \frac{\sum \Delta i P i}{\Delta} = \frac{G_1+G_2}{1+G_2}$

四、解: 劳斯表


$$S^1 \qquad 50 - \frac{10}{3} K$$

$$S^0$$
 50K

五、解: (1)
$$\Gamma$$
(t)=1(t), $e_{ss}=\frac{1}{1+Kp}$ Kp= ∞ , $e_{ss}=0$

$$(2)\Gamma(t)=2t$$
 , $K_v=100$, $e_{ss}=2/K_v=0.02$

$$(3)\Gamma(t)=t^2$$
, $Ka=0$, $e_{ss}=2/Ka=\infty$



七、解:
$$G(s) = \frac{K_0}{S^2} \cdot \frac{1 + \Pi S}{(1 + T_2 S)^2}$$
 $T_1 = 1$, $T_2 = 0.1$

$$201g\frac{K_0}{1} = 201g\frac{3}{1}$$
 $K_0 = 3$ $G(s) = \frac{3(1+S)}{S^2(1+0.1S)^2}$

八、解: (1)-P₁=-0.2, -P₂=-0.5, -P₃=-1

- (2)Z=∞ (终点)
- (3)实轴上根轨迹(-∞,-1], [-0.5,-0.2]
- (4)分离点 d=-0.33 分离角±90°
- (5)渐近线坐标 σ =-0.57 , θ = \pm 60°
- (6)虚轴交点 ω_{1,2}=±0.89

