HW1:用兩個計數器和FSM切換狀態

S0: Counter1從0數到9, Counter2維持253, 狀態轉換到S1。 S1: Counter1維持, Counter2從253倒數79, 狀態轉換成S0。

Counter1的0必須和Counter2的253重疊