


EASY CUT

METODO E UTILIZZO

EASY CUT è un programma di interfaccia tra il Cad e l'automazione di taglio (macchine da taglio).

Il metodo di lavoro parte dall' utilizzo di un modello grafico (l'esempio riportato sfrutta l'utilizzo del software Bocad)

Fase 1 Implementazione modello



Piatto Contorno

Piatto Contorno Piatto Circolare

Dati Pezzo | Dati Supplem. |

N° Posizione Iniziale 1

Denominazione -

Profilo

Piatto Profilo BLE10

Materiali S355J0

Commento

☐ Creare come Pezzo Principale

Ancoraggio

Caricare da Pezzo ☒ Anteprima

Chiudere

Marcatura Avanzata < Parametri

Elementi da Trattare Diretto ☐ Classificare

Elementi da Considerare Fase ☐

Lamiere Piatto Piegato

Tipo Adattamento

☒ Conservare Vecchie Posizioni [Non Trattare Pezzi non Modificati]

N° Posizione Iniziale per Marche 1 ☐ Forzare

N° Posizione Iniziale per Secondari 2000 ☐ Forzare

Indice Modifica A ☐ Trattare

☐ Anche per Modif. di Qtà

☐ Posizioni Riservate per Pezzi Std

Salvare Caricare

Avanzato

OK Chiudere



Inserimento profili

Modello grafico

Marcatura

Fase 2 Uscite

Utilizziamo l'uscita NC-DSTV Interfaccia per generare i file NC del controllo numerico





File Explorer view showing the directory structure: `eluca > EasyCut > test > dstv`

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
z100p011124.nc	15.03.2018 16:22	File NC	2 KB
z300p178-349.nc	08.06.2017 14:32	File NC	1 KB
z300p178-350.nc	08.06.2017 14:32	File NC	2 KB
z300p178-351.nc	08.06.2017 14:32	File NC	3 KB
z300p178-352.nc	08.06.2017 14:32	File NC	2 KB
z300p178-353.nc	08.06.2017 14:32	File NC	3 KB
z300p178-354.nc	08.06.2017 14:32	File NC	3 KB
z300p178-355.nc	08.06.2017 14:32	File NC	2 KB
z300p178-356.nc	08.06.2017 14:32	File NC	2 KB
z300p178-357.nc	08.06.2017 14:32	File NC	2 KB
z300p178-358.nc	08.06.2017 14:32	File NC	1 KB
z300p178-359.nc	08.06.2017 14:32	File NC	1 KB
z300p178-360.nc	08.06.2017 14:32	File NC	1 KB
z300p178-361.nc	08.06.2017 14:32	File NC	1 KB
z300p178-362.nc	08.06.2017 14:32	File NC	1 KB
z300p178-363.nc	08.06.2017 14:32	File NC	1 KB
z300p178-364.nc	08.06.2017 14:32	File NC	1 KB
z300p178-365.nc	08.06.2017 14:32	File NC	2 KB
z300p178-366.nc	08.06.2017 14:32	File NC	3 KB


Fase 3 Importare i file NC

Ambiente grafico AUTOCAD







Sagome importate




Visualizzatore DSTV

Fase 4 lamiera Nesting





Simulazione taglio



Sequenza taglio e
generazione programma di
taglio

```
1 02_Contorno esterno Area-> 994334.8 Lunghezza-
2 21411.65 12907.98
3 21436.65 12907.98
4 21636.65 12907.98
5 21856.65 13407.98
6 21856.65 13947.98
7 21656.65 14447.98
8 21416.65 14447.98
9 21238.15 13985.48 21151.41 14035.24 -100
10 21174.65 13937.98
11 20673.15 13817.98
12 20673.15 13537.98
13 21188.15 13414.98 21164.44 13317.83 -100
14 21237.15 13386.48
15 21436.65 12907.98
16 21448.2 12880.29
17 02_Contorno esterno Area-> 994334.8 Lunghezza-> 4543.1 Tempo-> 9 minuti 5 secondi
18 20511.65 13400.46
19 20486.65 13400.46
20 20286.65 13400.46
21 20066.65 13900.46
22 20066.65 14440.46
23 20266.65 14940.46
24 20506.65 14940.46
```

Fase 5 Invio dati alla macchina di taglio

