# 南京航空航天大学

	F 19 59	被			學用		U	世名 性名	670	007	
概号	-	=	=	100	K	*	t	/	-		
传绘	-					^	u		九	+	总分
41	医分数	15	1 -	. 40 11	T 200-30E I	W (3)	4E EL 19	7-10k L	THE NAME AND		
18	4	200	1	、单写 分。共	15.44	R (EE	no se	AME.	止傾的	]答案,	每腿
20.00	· 学件:	N2 880	N 35	医三甲基胺 机		1383 999	210 000	-	-		-
20.00	A11.500 I	N2 880	N 35	医三甲基胺 机		1383 999	210 000	-	-		
1 1 4	- WHIE	可以可以	北头是	作为螺纹	學是理論	量化的の同	L WHAT A	34.7			-
	减少的	U. September			- 13	· 10 /	的關稅公	多种用位	力		3
255	2200000	STANKING.			13	ON 32	CONTRACT SHARE	图			
A	用于市	1 (A) (A) (A)	FARENCE	NAME OF THE PARTY OF	3個米川	-	-				
C	三角形	AMP AND	X.S.S.		В	的形式	图纹				
14	假改是	DE BOUL	400	1 A . A	D.	ERR	的三角)	包租牙机	累纹		
	在螺栓	NO.	, M. II.	I T	,縱核丁	來用双	螺母.	其目的	是	-	
A	14.04 13										
- Or	100 BUS				75	100 100	S. PERT AND A.	KINDS VILL	AL SHE LE.		
C.	路松	to 1 1 100	AN 1112A	** ** **	U.	派小有	<b>利斯斯尼</b>	24 下以	1发力		
C. ) S.	普通平	键连接	的用途	2是便输	与轮毂	之间_	PIRITE	CH LIR	1受力		
C. 3 S. A.	普通平 沿触向	键连接 固定非	的用途 传递轴	是使轴向力	与轮毂	之间_	FINI SEC	Zar Lin	19271		
C. ) 5. A. B.	普通平 沿轴向 沿超向	键连接 固定并 肾定并	的用途 传递转 传递转	是使轴 向力 矩	与轮毂	之间_	1個 版	-* -*	7笑刀		
C. ) 5. A. B. C.	普通平 沿轴向 沿周向  阳时传;	健连接 固定并 置定并 差轴向。	的用途 传递转 传递转	是使轴 向力 矩	10 10 R	之间_	1回 城区	-* X31-T18	1笑刀		
C. ) 5. A. B. C. D.	普通平 沿触向 沿周向 沿周向 同时传 既沿轴	键连接 假定并 原验的定 的	的用途 传递转 传通转 及沿路	是使轴 向力 矩 向間空	和轮毂	之间	計劃 和底	 XA-T-B	1文力		
C. ) 5. A. B. C. D. () 6.	普通平 沿轴向 沿周向  阳时传;	健连接 固定并 资验向 多量的定义	的用途 传递转 传通转 及沿路	是使轴 向力 矩 向間空	和轮毂	之间	<b>计图 和张</b> 尼	-* CA-T-U	可受力		

	1	) R	38 60 E	177 (111 km /	V - D - D6-	ter to a				第2页(
	1	A	· 加毛及	<b>注</b> 水用辐射	<b>永式、腹</b>	板式或	实心.	式,主要	収决于_	第2页(
		C	####	プスロロスの手	T		В.	传递的功带轮的直	]率	
	1	) 0	AS MEAN	1.45 000 45-4	h-44 er		D.	带轮的直	径	
	1	, D.	少小打压水 3上3万44	的图框	每轮传动中	中,查	议齿;	形系数数	直时, 应	核。
	(	110.	ATAT	唯具迈图	胚齿轮,	看 z =1	8. 2.	=72. 则 汶	Xt +12 40-0	当量齿数
		Λ.	011 > 0	7/2 E	. ON <	$\sigma_{\nu}$	C.	$\sigma_{\cdot \cdot \cdot} = \sigma_{\cdot \cdot}$	D	
	(	1 11	· 1914R1	文计中,	对货面便	度≤38	O HE	3S 的货轮	传动, 设	战取大、小齿轮
		度/是2	T别是 III	BS, AU HB	5.时,应	使				****** * *****
		Α.	$HBS_1 = 1$	HBS <sub>2</sub>			В.	HBS,≤HB:	S,	
		C.	HBS, <1	IBS <sub>z</sub>			D.	HBS,>HB	S.	
	(	) 12	. 计算点	層杆传动	的传动比	时,错	误的	公式是		
		Α.	$i = \omega_i /$	ω <sub>2</sub> Β	$i = n_1 /$	n,	C.	$i = d_0 / d_0$	D.	$i = z_2 / z_1$
	(	) 13.	在基本	《额定动》	钱荷 C 作	用下,	療动	轴承的基	木碗粉料	<b>诗命为 100 万</b> 料
		可靠度	E 79				134,774	JIM AV H J SE	-I- WILL	100 77 to
2		Α.	10%	В.	80%		C	90%	D	00%
M	(	) 14.	适用于	老支点、	弯曲网	度小及	北土	株成の女はは	on the one	医承应采用
		A.	深沟球	助承 R.	1881 448: 548r	子轴承	10 1	to be ad the	the section of	调心球轴承
	(	) 15.	联轴器	和惠金	器的主要	作用具		州江安州东	和明 D.	加小小冰湖
		Λ.	經濟中(初)	1245	HE HAVET SK	D D	51.00	WE ALL ALL TO	dall administration	to the same
		C.	15:40:0074	hh 44-10	ALC NO	D.	かり	机器发生	和/夏 误多	<b>意或热膨胀</b>
			75A 15K 17G 1	m. 14vm	44 VE	D. 1	NO LE	机器发生	江東	
r	水田	多分数	15	1						
-	1000	21 5 1 6 6	10	= , *	真空题(	在空村	各处	填入合计	置的词词	吾, 每个空格
	得	分		共 15	分)					
	1.	机械等	件的设	计应该在	强度、_			、稳定性。	100 100	温度等方面满
		本要求								murine at any murana
	2.1	的是含	平均磁计	量小于		00.00	会级	۵.		
									Y DOS Date Del-	,球墨铸铁。
1	4 1	1235 W	(子推通	SEC SEC ALL AN	453 99E	00 40	JI.		HE MA EX	, 对面特权。
					牙型角是		1			
_				STATE OF THE PARTY	OTTO DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN		40.41			的情况。
1	V . C	- water	AND SOME THE ST	30/11 J	DICALE SETT	不定的	取用	AL.		_13 M SC -

第6页(共8页)

本題分数 40 得 分


# 四、设计计算题(本大题有4小题,每题10分,共40分)

1. 如题 1 图所示液压油缸盖采用 6 个 M16 的螺栓组成螺栓组连接。若已知螺栓的危险剖面直径 $d_c=14mm$ ,螺栓的许用拉应力 $[\sigma]=110MPa$ ,


油缸内径 D=150mm, 油缸内压力 P=2MPa, 预紧力  $F_p=11000N$ ,  $\frac{K_b}{K_b+K_o}=0.8$ ,

其中 K, 为螺栓的刚度, K, 为液压油缸盖与缸体的连接刚度, 试计算:

- (1) 螺栓的工作载荷与总拉力:
- (2) 被联接件的剩余预紧力:
- (3) 校核螺栓的强度是否足够。




- 2. 如题 2 图所示一对 7306AC 型角接触球轴承。已知: 7306AC 轴承:  $C_r = 25.2kN$ , 派生轴向力  $F_d = 0.7F_r$ , e = 0.68,  $F_a/F_r > e$  时, X = 0.41, Y = 0.87;  $F_a/F_t \le e$  时, X = 1, Y = 0, 若  $F_{r1} = 3000N$ ,  $F_{r2} = 1000N$ ,  $F_A = 500N$ , n = 1200r/min, 载荷平稳,常温下工作,试求:
  - (1) 轴承的派生轴向力Far, Faz;
  - (2) 轴承的轴向载荷 Fav Fax;
  - (3) 轴承的基本额定寿命 Lb.




題2图

第8页(共8页)

- 3. 如题 3 图所示为两级展开式斜齿圆柱齿轮减速器布置方案,齿轮 1 为主动齿轮。已 知从动齿轮 4 的转动方向。若要使作用在轴 II 上的轴向力能相互抵消一部分或完全抵 消。回答下列问题:
- (1) 确定各个齿轮的转动方向;
- (2) 画出作用在高速级齿轮传动啮合处的圆周力、轴向力和径向力的作用线和方向;
- (3) 确定斜齿轮1和斜齿轮2的螺旋方向。




4. V 带传动传递的功率 P=8.5 kW, 平均带速 v=10 m/s, 紧边拉力是松边拉力的两 倍 (即  $F_1 = 2F_2$ ), 求紧边拉力  $F_1$ 、有效圆周力 F 及初拉力  $F_0$ 。



#### 五、分析改错题(本题 10 分)

指出并说明下图中结构设计不合理之处。画出改进后的结构图



BBACB AADDA DCCDC

1 図庫

22.11%

3 灰铸铁

4 屈服强度为235MPa

5 60°

6 横向载荷

7 压根强度高,自锁性好

8 矩形螺纹

9減小

10 紧边拉力与松边拉力之差

11 计算功率

12 增大

13 等于

14 心轴

15 減小

Ti

足够的装配空间的场合。②螺钉联接:常用于一被联接件太厚,不便加工成通孔,又不需经常拆卸的场合。③双头螺柱联接 两边有 且需经常拆卸的 场合。④紧定螺钉联接:常用于固定两个零件的相对位置,并可以传递不大的转矩。 便于加工通孔, 不便加工成通孔, 多用于被联接件不太厚, 一被联接件太厚, ①螺栓联接: 常用于

1

弹性滑动是由于带的紧边,松边拉力差引起的,不可避免;打 可以避免 滑是由于过载引起的,

11

斜齿轮传动的优点:

- 在斜齿轮轮齿的接触线为与齿轮轴线倾斜的直 线,轮齿开始啮合和脱离啮合都是逐渐的,因而传动平稳、 同时这种啮合方式也减小了制造误差对传动的影响。 啮合性能好。 声小,
  - 重合度大。可以降低每对轮齿的载荷,从而相对的提高了齿 轮的承载能力,延长了齿轮的使用寿命,并使传动平稳。
    - 因此, 3、斜齿标准齿轮不产生根切的最少齿数较直齿轮着少, 采用斜齿轮传动可以得到更为紧凑的机构。

斜齿轮传动的缺点:

斜齿轮传动在运动时会产生轴向推力,对轴向结构产生损坏。

### 7-

蜗杆传动效率较低,工作是发热量大,如果产生的热量不能及时散逸,则随着油温的升高将使润滑油黏度降低,从而使润滑状态变坏,甚至会导致胶合。所以蜗杆传动必须进行热平衡计算,以保证单位时间内的发热量能在同一时间内散逸出去,从而维持良好的润滑状态,保证蜗杆传动正常工作。

## = 5

内圈,外圈,滚动体和保持架

外圈相对转动时,滚动体在 滚动体,滚动体的作用是当内圈、外圈相对转动时,消内、外圈的滚道间滚动,从而形成滚动摩擦。 保持架,保持架的作用是避免相邻的滚动体直接接触。 外圈用来和轴承率装配。 内圈, 内圈用来和轴颈装配。 外圈,

本资源免费共享 收集网站 maa.store

15/12.4N = 11000 +0.8 X 5290.5- 159+ F= [5- F= 15712.4-3890.5 = 132.7 Mpa>[0] 107 = 1 = 1 (1) N 6-128b = (3) 13/2 = 1.3× 15/12.4 ス×14で E= Fp + Kb Fc F NIBORS = 4 200 y

192 Fd1 Fd2 (1)  $fd_1 = 0.7 \text{ FV} = 0.7 \times 3000 = 2100 \text{ N}$  $fd_2 = 0.7 \text{ FV} = 0.7 \times 1000 = 700 \text{ N}$ 

(2) Fai= Max (Fdi, Fdz+FA)=2100N
Faz=Max (Fdi, Fdi-FA)=1600 N
(3) Fai 2100


 $\frac{|\nabla_1|}{|\nabla_1|} = \frac{2|\infty}{3000} = 0.7 > e \quad \chi_1 = 0.41 \quad \gamma_1 = 0.87$   $\frac{|\nabla_1|}{|\nabla_1|} = \frac{1000}{|\nabla_1|} = 1.6 > e \quad \chi_2 = 0.41 \quad \chi_2 = 0.87$ 


Pi= XiFri+ Vitai=0.41 X3000+0.8/x2100 = 305/N

12= X2 Frz + 42 For = 1000 N

= 10° × (25.2×103) × (00/1×03) P1>P->1Ry Un= 100 (5) 2

1 1.08 CT =





1箱体加工面与非加工面没有区分

2端盖末制凸台

3无调整垫片

4轴肩高于轴承内圈

5轴环过高,齿轮无法装拆

6安装齿轮的轴头应比轮毂稍短

7无键,齿轮周向未定位


8套筒高于轴承内圈


9透盖与轴无间隙

10联轴器轴向未定位

11无键,联轴器周向未定位

12缺少轴端挡圈





本资源免费共享 收集网站 nuaa.store