南京航空航天大学

的 必付收款标准与轮与交往告院或并同志。 报告 实验

記為法利用一对為記立和或合財共配益麻豆內以於我前原達於

四十五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	课程名称_	机械原理
外对 在 1 时 对 经	实验名称_	占轮范成原理
五五年参拜	班级	姓名: 学号
	实验组别_	
1. 是 是外直員	实验日期_	实验地点
C-1 1- 7-05 21 1- 10	评定成绩_	审阅教师

** — 实验报告要目— **

四对节刀具使有条件以下批及分度。因前 四三面军马后

四超級維重校設工 及內務就從齒許及上門等計以

四国原建并是新仪、国民、李村整旗编编编建、在周号在成会是

・实验目的要求

司用航程。沿

- · 实验仪器,设备 · 实验线路、原理框图
- ・实验方法步骤
- ·实验的原始数据和分析
 - 实验讨论

- 一实验目的
- (1) 了解范成法基本原理,观察渐升线出廊形成过程。
- · 了解根切产生的原因及避免方法:
- (3) 分析 比较标准齿轮与变位齿轮的异同点。
- 二、实验原理与方法

范威法利用-对齿轮互相啮合时共轭齿廊互为包络线的原理来加工齿轮。加工时轮坯与刀具保持-定角速度此转动,同时轮坯沿刀具轴向作切削运动,则齿廊即为刀具在各位置的包络线。

借助范成仪, 齿条刀靠齿轮转动, 圆盘与齿条刀在节线处做 纯滚动。切制出标准渐开线齿廊 时移动刀具记录刀具 瞬时位置, 记录包络线即得到齿廊。

- 三. 实验步骤
- (1) 依参数记算被加工齿轮的分度圆直径d.齿顶圆直径da.齿根圆da,基圆da,绘子图纸裁下;
- (2) 图纸安装于范成仪,固定,条调整使辅助定位圆与范成仪上 外圆轮廓重合,再次压紧固定。
- (3) 调节刀具使齿条节线与轮坯分度圆相切,切削标准齿轮。
- (4) 拖板推至极限位置,反向移动使齿条切入轮坯,并将齿条轮廊记录于图纸,问距1~2mm,最后画出至少2个完整齿形,并测量所绘齿形的齿根圆、齿顶圆等参数。
- (5) 切削变位齿轮 ① 计算齿条刀具最小变位量 X, da. df, dr. (d); ②安装轮坯使中心距偏移量为 X, 画出完整齿形, 测相关参数。

四、实验结果

已知齿条刀具参数α=20°, m=20, z=10, hα=1, c*=0.25

1. 标准	占 轮		حسست التسلم
序号.	计算公式	计算结果	测量结果
1.4.1	m = 20	- 20	20
/. 2 /	₹ ₹ 10	4 (0 - 3 - 1)	10
3	d = mz	200	1985
4	$db = d\cos\alpha$	187.94	188
5	ha = h* m	20	21
6	da = d+2ha	240	240
7	$hf = (ha^* + c^*)m$	25	24.5
8	df = d - 2hf	150	149

-	TIE	24 1	与轮
4 .		17 6	1777

序号	计算公式	计算结果	测量结果
1	$X_{min} = \frac{17 - Z}{17} h_a^*$	0,412	
2	X = Xmin · m	10	10
3	d = mz	200	200
4	$d_b = d\cos\alpha$	187.94	188
(5)	$h_a = (h_a^* + X)m$	30	30
6	da = mz+2mha+2X	260	260
7	$hf = m(ha^* + c^*) - X$	15	15
8	$df = mz - 2m(h_a^* + c^*) + 2p$	(170	170
9	$S = \pi m/2 + 2X \tan \alpha$	38.68	38
10	$e = \pi m/2 - 2X \tan \alpha$	24.12	25

原始数据与分析

思考题 ,在分度圆两位 即为齿根高 2.已加工好的台	1)各有一齿 且留有 顶隙	顶高的 系数	切削量	,其中	在	内侧	畅
即刀具齿顶的	浅与啮合线	交点落	在极限	啮合	5 3	、例.	
根圆、齿顶圆	Contract to the second						
2477 m. in	. Oct		d 2/m	7 s.D		1	
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
P=(
				A	4	1 30	
			110				
	1100		, , , b	.\.			
						1	
			Not one			\	
***************************************			1 / 1 (W)				
		- 1	指导教师	1			
			AN AMERICA		车	月	日

