

Villa Carlos Paz, 19 de Febrero de 2021

De: dirección de Obras Privadas

A: C.P.U.A



Motivo:

Solicito un dictamen al Consejo de Planificación Urbano Ambiental, sobre el inmueble, nomenclatura catastral 39.01.005.001 (edificio Miralejos), ubicado en calle Bruselas, Av. San Martín y Av. Uruguay, donde se adjunta informe de la dirección:

- Tiene plano aprobado por el arquitecto Miguel Álvarez Paz el 02/10/2013 por 6616.04m².
- Tiene plano de adecuación de Ord. 5388 (superficies mínimas) y cambios de conducción técnica por el arquitecto Luis E. Foressi, el 21/06/2016 a 8144.86m²
- Que a raíz de cambio de conductor técnico por el ingeniero Nicolás Formica, se manda a inspección y se detectan modificaciones/ agregados de superficie por 40.08m², quedando planos de presentación modificaciones proyecto (previa) el 19/01/2021 por 8184.94m².

Se observa:

1. En los subsuelos se eliminaron las rampas de ingreso colocando auto elevadores en los 3 niveles (SS2, SS1, PB), cuenta con 27 cocheras (en planos aprobados eran 24) por cada SS, en PB cuentan con 10 unidades (en planos aprobados eran 15), se solicitó verificar tamaños boxes para discapacitados y columnas no respetan sector de estacionamiento.



2. En planta baja se modificaron las cocheras y disposiciones de los locales comerciales (ver plano).
3. En los primeros 3 pisos se respetaron cantidad de oficinas pero se cambió toda la disposición de la misma respecto del plano aprobados duplicando la cantidad de baños, además, en el piso 1° y 2° se aumentó la superficie (se amplió un local en cada piso), con una superficie total detectada de 40.08m².
4. Del piso 4° al 11° conservan la misma cantidad de unidades, las disposiciones son las mismas salvo una unidad donde se generó un estudio (departamento E).
5. En el nivel 12°, al igual que los anteriores general un estudio en uno de los departamentos (departamento E).
6. En terraza generan una superficie semi cubierta de 30m².

Por lo tanto solicitamos un dictamen/opinión sobre cada uno de estos puntos que figuran como observación y adjuntando planos para tal fin.

DICTAMEN:

1. Respecto subsuelos, es un remplazo de rampa de acceso vehicular por elevador mecánico el cual correspondería a un conforme a obra ya que no se observan grandes modificaciones respecto a plano aprobado, el elevador debe cumplir normativa dada por ordenanza vigente 4021 que regula los medios mecánicos de transporte de personas, verificando cantidad, espacios mínimos, disposición de columna y box para discapacitados.
2. Respecto planta baja también se encuentran modificaciones en disposiciones de cocheras y locales respecto a plano aprobados, estas variaciones correspondería a un conforme a obra.

3. Respecto a los pisos 1° 2° 3° (basamento) se respeta la cantidad de oficinas, pero es tan grande la magnitud de cambios y modificaciones hechas, dobles ingresos y duplicación de baños no coincidiendo con plano aprobado y encontrándose contruidos, correspondería como relevamiento o conforme a obra.


Además se detectó en el piso 1° y 2° aumento de superficie (40.08m²) de mas que no coincide con plano aprobado, lo detectado está construido.

Además se detecta patio de ventilación que no cuenta con lado mínimo, correspondería corrección o aplicar sanción.

4. Respecto planta piso 4° Al 11° conservan la misma cantidad de unidades, pero varían las disposiciones y genera otros ambientes, los mismos no están contruidos, correspondería si estos cambios son compatibles con reglamentación vigente y restituir/adequar el proyecto al proyecto aprobado.
5. Respecto a la planta piso 12° - ídem anterior-.
6. Respecto a terraza verificar si genera superficie semicubierta de 30m², ídem anterior correspondería adecuar proyecto.

Esperamos una interpretación de cada uno de estos puntos y agradecerles por su consideración.

Sin otro particular saludo atentamente.



Arq. Sergio Fabian Reyna
DIRECTOR DE OBRAS PRIVADAS
MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ